

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -YF 0172E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11CG040CK85032
Vertrags-Nummer:	73108081	Erstzulassung:	23.06.2022
Internes KZ:	15051010	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	42
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	1975	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 73108081
Amtliches Kennzeichen: HD -YF 0172E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 73108081
Amtliches Kennzeichen: HD -YF 0172E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11CG040CK85032

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	81.362 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	18.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG040CK85032	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	23.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	11/2025, 65.788 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk (Reifen innen abgefahren) - Fehlstellung - einstellen/justieren
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	2.Radsatz	2 Reifen - beschädigt - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.07.2026
Protokollnummer: 46488338
Anlieferungsdatum: 13.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 0mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.07.2026
Protokollnummer: 46488338
Anlieferungsdatum: 13.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	81.362 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG040CK85032	Erstzulassung	23.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.07.2026
Protokollnummer: 46488338
Anlieferungsdatum: 13.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges





Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA11CG040CK85032

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	81,362 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	18,000 km
Type / Model	530e	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG040CK85032	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	23 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	11/2025, 65,788 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Insulation lining - Damaged - Replace
2	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
3	Front axle	Axles / undercarriage (Reifen innen abgefahren) - Malposition - Set / adjust
4	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
5	2nd wheel set	2 tyres - Damaged - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Deformed - Replace
7	Front bumper	Front bumper - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 13 Jul 2026
Protocol number: 46488338
Delivery date: 13 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	3mm - 0mm	Not o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					07/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 13 Jul 2026
Protocol number: 46488338
Delivery date: 13 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530e	Mileage (Read)	81,362 km
Vehicle Identification number	WBA11CG040CK85032	First registration	23 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 13 Jul 2026
Protocol number: 46488338
Delivery date: 13 Jul 2026



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Bonnet: Insulation lining - Damaged - Replace



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #5: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #5: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #5: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace




Damage #7: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace