

Compañía	SIXT RENT A CAR	Nº de siniestro	9600590625
Código de encargo		Código	1293932A0
Fecha encargo	20/01/2026	Fecha informe	05/07/2026
Perito/a responsable (Int.)	OSCAR GIMENEZ PUIGJURIOL	Tipo de intervención	Valoración

Vehículo

Marca/Modelo	BMW X7	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	4343NBF
Puertas		Número de bastidor	WBA21EN0909Z67291
Kilómetros		Color	
Tipo de Vehículo		Categoría del vehículo	
Forma parte de			
Dirección		Pol. Ind. Can Vinyals, Carrer Guifré el Pilós, s/n. 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	23.461,20 €	Importe M.O.	0,00 €	Materiales	248,78 €	Importe M.O. (Pintura)	221,31 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal	23.461,20 €	Subtotal M.O.	0,00 €	Subtotal M. Pintura	248,78 €	Subtotal M.O. (Pintura)	221,31 €

Detalle de los daños

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)
Sustituir	72119363845	AIRBAG DE RODILLA IZ.	1,00	426,04 €	0,00 %
Sustituir	51487214678	AISLAMIENTO ACÚSTICO COMPARTIMENTO DEL MOTOR DR.	1,00	95,22 €	0,00 %
Sustituir	11148571322	AISLAMIENTO TÉRMICO CÁRTER DEL CIGÜENAL IZ.	1,00	72,00 €	0,00 %
Sustituir	13518515155	APARATO DE MEDICIÓN DEL COMBUSTIBLE	1,00	206,96 €	0,00 %
Sustituir	13518578006	APUNTALAMIENTO BOMBA DE ALTA PRESIÓN	1,00	13,75 €	0,00 %
Sustituir	13518631642	BOMBA DE ALTA PRESIÓN	1,00	1.004,06 €	0,00 %
Sustituir	65775A5A9F7	CARCASA	1,00	19,40 €	0,00 %
Sustituir	11118599662	CHAPA DE REFUERZO CIL.1+2	1,00	42,00 €	0,00 %
Sustituir	11288650740	CORREA NERVADA	1,00	32,89 €	0,00 %
Sustituir	11148687367	CUBIERTA DEL MOTOR	1,00	269,23 €	0,00 %
Sustituir	11318570147	CÁRTER DEL ÁRBOL DE LEVAS	1,00	280,67 €	0,00 %
Sustituir	13527797909	DIFUSOR DEL ACEITE	1,00	23,46 €	0,00 %
Sustituir		FILTRO DE AIRE	1,00	50,00 €	0,00 %
Sustituir	12318654280	GENERADOR 150A	1,00	779,10 €	0,00 %
Sustituir	11129894803	JUEGO DE JUNTAS CUBIERTA DE LA CULATA	1,00	50,95 €	0,00 %
Sustituir	11002457989	MECANISMO MOTOPROPULSOR	1,00	11.772,86 €	0,00 %
Sustituir	37106869035	MONTAJE AMORTIGUADOR DE AIRE D.IZ.	1,00	2.017,03 €	0,00 %
Sustituir	37106869039	MONTAJE AMORTIGUADOR DE AIRE P. IZ.	1,00	1.681,29 €	0,00 %
Sustituir	12418671505	MOTOR DE ARRANQUE	1,00	592,17 €	0,00 %
Sustituir	65775A656A9	MÓDULO DE CONTROL AIRBAG	1,00	591,20 €	0,00 %
Sustituir	12149897837	MÓDULO DE MANDO BASE DME	1,00	1.562,62 €	0,00 %
Sustituir	46211	PIEZA DE REPUESTO AÚN NO DISPONIBLE -> EN FABRICANTE PREGUNTAR	1,00	300,00 €	0,00 %
Sustituir	56020	PIEZA DE REPUESTO AÚN NO DISPONIBLE -> EN FABRICANTE PREGUNTAR	1,00	400,00 €	0,00 %
Sustituir		PIEZA DE REPUESTO EN ESTE VEHÍCULO NO MONTADO	1,00	0,00 €	0,00 %
Sustituir	13528584812	PIÑÓN DE CADENA BOMBA DE ALTA PRESIÓN	1,00	91,58 €	0,00 %
Sustituir	11538576289	SECUNDARIO CARCASA DEL TERMOSTATO CON TERMOSTATO	1,00	120,72 €	0,00 %
Sustituir	13628661436	SENSOR DE TEMPERATURA PIEZAS DE LA CARROCERÍA	1,00	47,48 €	0,00 %
Sustituir	11157925785	SEPARADOR DE ACEITE	1,00	333,03 €	0,00 %
Sustituir	11537925891	TERMOSTATO	1,00	209,31 €	0,00 %
Sustituir	11157925787	TUBERÍA DE RETORNO DE ACEITE SEPARADOR DE ACEITE	1,00	69,74 €	0,00 %
Sustituir	11538470041	TUBERÍA TURBOCOMPRESOR / BOMBA DE REFRIGERANTE	1,00	93,89 €	0,00 %
Sustituir	11438571196	TUBO CONDUCTOR VARILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE ACEITE	1,00	39,22 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Sustituir	11158598288	TUBO SEPARADOR DE ACEITE	1,00	53,66 €	0,00 %
Sustituir	11158598287	TUBO SEPARADOR DE ACEITE / TAPA DE LA VÁLVULA	1,00	53,66 €	0,00 %
Sustituir	11128599636	TUBOS DE CONEXIÓN	1,00	42,89 €	0,00 %
Sustituir	11667620923	VÁLVULA DE RETROCESO	1,00	23,12 €	0,00 %

Piezas/Recambios	
Importe	23.461,20 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	23.461,20 €

Mano de obra (Electricidad - €, Chapa - €, Mecánica - €)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Otra	Electricidad		COMPROBAR FUNCIÓN CON DIAGNÓSTICO SISTEMA (D L S)	0,25 h	0,00 €
Desmontar y montar	Chapa		D+M ASIENTOS DELANTEROS AMB.COMPRENDE: D+M ASIENTO DELANTERO DR., D+M ASIENTO DELANTERO IZ.	1,25 h	0,00 €
Desmontar y montar	Chapa		D+M CUBIERTA PARAGOLPES D.	1,83 h	0,00 €
Desmontar y montar	Chapa		D+M PARAGOLPES P. CPL.	0,92 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11158598287	DESM.+MONT./SUST. ? TUBO SEPARADOR DE ACEITE / TAPA DE LA VÁLVULA	1,00 h	0,00 €
Sustituir	Electricidad	72119363845	DESM.+MONT./SUST. AIRBAG DE RODILLA D.IZ.	0,33 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11148571322	DESM.+MONT./SUST. AISLAMIENTO TÉRMICO CÁRTER DEL CIGÜENAL IZ.	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica		DESM.+MONT./SUST. AMBOS ÁRBOLES DE LEVAS(TRABAJO COMBINADO)COMPR ENDE: CUBIERTA DEL MOTOR, BOMBA DE ALTA PRESIÓN	7,42 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	13518578006	DESM.+MONT./SUST. APUNTALAMIENTO BOMBA DE ALTA PRESIÓN	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11318570147	DESM.+MONT./SUST. CÁRTER DEL ÁRBOL DE LEVAS(TRABAJO COMBINADO)	0,33 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	13527797909	DESM.+MONT./SUST. DIFUSOR DEL ACEITE CADENA DE DISTRIBUCIÓN(TRABAJO COMBINADO)	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica		DESM.+MONT./SUST. INTERRUPTOR POR PRESIÓN DE ACEITE	0,92 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	37106869039	DESM.+MONT./SUST. MONTAJE AMORTIGUADOR DE AIRE P. IZ.SIN: TREN DE RODAJE MEDICIÓN	2,58 h	0,00 €
Sustituir	Electricidad	12149897837	DESM.+MONT./SUST. MÓDULO DE CONTROL DME(DESPUÉS VEHÍCULO DIAGNÓSTICO)	0,42 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11538470041	DESM.+MONT./SUST. REFRIGERANTE TUBERÍA DE ENTRADA TURBOCOMPRESOR DE GASES DE ESCAPE(TRABAJO COMBINADO)	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11538576289	DESM.+MONT./SUST. SECUNDARIO CARCASA DEL TERMOSTATO	2,00 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11157925785	DESM.+MONT./SUST. SEPARADOR DE ACEITE VENTILACIÓN DEL MOTOR	1,58 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11438571196	DESM.+MONT./SUST. TUBO CONDUCTOR PARA VARILLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE ACEITE	3,50 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11157925787	DESM.+MONT./SUST. TUBO DE RETORNO DE ACEITE SEPARADOR DE ACEITE(TRABAJO COMBINADO)	0,17 h	0,00 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Electricidad - €, Chapa - €, Mecánica - €)					
Sustituir	Mecánica	11158598288	DESM.+MONT./SUST. TUBO SEPARADOR DE ACEITE / TUBO DE ADMISIÓN DE AIRE	1,00 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11128599636	DESM.+MONT./SUST. TUBOS DE CONEXIÓN BLOQUE MOTOR(AGUA REFRIGERANTE PURGADO)	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11537925891	DESM.+MONT./SUST. UNIDAD DEL TERMOSTATO(REFRIGERANTE VACIADO)	0,67 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11667620923	DESM.+MONT./SUST. VÁLVULA DE RETROCESO	3,67 h	0,00 €
Otra	Mecánica		REGULAR EJE DELANTERO Y EJE TRASEROCOMPRENDE: REGULAR EJE TRASERO, REGULAR VÍA Y FALDÓN EJE DELANTERO	0,75 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	51487214678	SUST. AISLAMIENTO ACÚSTICO COMPARTIMENTO DEL MOTOR DR.	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	13518515155	SUST. APARATO DE MEDICIÓN DEL COMBUSTIBLE(DESPUÉS VEHÍCULO DIAGNÓSTICO)	0,92 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11118599662	SUST. CHAPA DE REFUERZO CÁRTER DEL ACEITE CIL. 1-3(CÁRTER DEL ACEITE DESMONTADO)	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica		SUST. CÁRTER DEL ACEITE Y/O JUNTA(MOTOR / AGREGADOS DESMONTADO)COMPRENDE: CUBIERTA DEL MOTOR, MOTOR DE ARRANQUE	0,83 h	0,00 €
Sustituir	Electricidad	12318654280	SUST. GENERADOR(MOTOR / AGREGADOS DESMONTADO)COMPRENDE: CUBIERTA DEL MOTOR, CORREA NERVADA	0,17 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	11002457989	SUST. MECANISMO MOTOPROPULSORC OMPR.: D+M MOTOR Y CAJA DE CAMBIOSCOMPRENDE: MOTOR DE ARRANQUE, D+M MOTOR, CUBIERTA DEL MOTOR	22,92 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	37106869035	SUST. MONTAJE AMORTIGUADOR DE AIRE D.IZ.(TRABAJO COMBINADO)	0,50 h	0,00 €
Sustituir	Electricidad	65775A656A9	SUST. MÓDULO DE CONTROL AIRBAG(DESPUÉS VEHÍCULO DIAGNÓSTICO)SIN: PROGRAMMIERT / CODIFICADO	1,08 h	0,00 €
Sustituir	Mecánica	13528584812	SUST. PIÑÓN DE CADENA BOMBA DE ALTA PRESIÓN	0,08 h	0,00 €
Sustituir	Electricidad	13628661436	SUST. SENSOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE(DESPUÉS VEHÍCULO DIAGNÓSTICO)COMPRENDE: CUBIERTA DEL MOTOR	2,42 h	0,00 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Electricidad - €, Chapa - €, Mecánica - €)					
Otra	Mecánica		TREN DE RODAJE MEDICIÓN SISTEMA DE DIAGNOSIS KINEMATIK SIN MEDIDA DE LA ALTURA CON CARGA DEL VEHÍCULO HASTA LUGAR DE FABRICACIÓN(DESPU ÉS REPARACIÓN)	1,33 h	0,00 €

Mano de obra	
Importe	0,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	0,00 €

Pintura (M.O. 33.38€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	ALETA D.IZ. (Nivel: 1)	0,60 h	17,88 €	1,00	37,91 €
Pintar	Pintura	ALETA P. IZ. (Nivel: 1)	0,80 h	31,29 €	1,00	57,99 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h	1,53 €	1,00	1,53 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h	1,40 €	1,00	1,40 €
Pintar	Pintura	M.O. pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	PARAGOLPES D. (Nivel: 1)	1,00 h	44,70 €	1,00	78,08 €
Pintar	Pintura	PARAGOLPES P.(M - VERSIÓN DEPORTIVA) (Nivel: 1)	1,20 h	53,64 €	1,00	93,70 €
Pintar	Pintura	PREPARACION PARA PINTURA	0,20 h	0,00 €	1,00	6,68 €
Pintar	Pintura	PREPARACION PARA PINTURA PIEZAS SUPLEMENTARIAS PLASTICO	0,13 h	0,00 €	1,00	4,34 €
Pintar	Pintura	PUERTA DELANTERA DR. (Nivel: 1)	0,90 h	32,78 €	1,00	62,82 €
Pintar	Pintura	PUERTA DELANTERA IZ. (Nivel: 1)	0,90 h	32,78 €	1,00	62,82 €
Pintar	Pintura	PUERTA TRASERA IZ. (Nivel: 1)	0,90 h	32,78 €	1,00	62,82 €

Pintura	
Importe	470,09 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	470,09 €

Subtotal

Otros	0,00 €	Subtotal	23.931,29 €	Dto. Subtotal	0,00 €	Base imponible	23.931,29 €
						Imp. aplicado	IVA (21.00%)
						Importe imp.	5.025,57 €
						Total	28.956,86 €

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
23.931,29 €	5.025,57 €	28.956,86 €	0,00 €	28.956,86 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.