

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 3213MGD / WBA21BY0907M18566 / 7M18566

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	218D ACTIVE TOURER	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D ACTIVE TOURER	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	115.917

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	1
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3213MGD Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
DI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
RP					-
TD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
TI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:			

Daños no valorables:

3213MGD COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

3213MGD COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
6. Guarnecido faldón tr	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	64,44	10,00	64,54 €
7. Llave-telemando	-	REEMPLAZAR				0,00	753,76	10,00	678,38 €
8. Embellecedor consola central	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	98,94	10,00	101,75 €
11. Antirrobo ruedas	-	REEMPLAZAR				0,00	51,67	10,00	46,50 €
19. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR	0.30 h.			23,40	0,00		34,95 €
30. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR				0,00	0,00		100,00 €
40. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.16 h.			0,00	609,55	40,00	448,89 €
3. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,42	10,00	21,07 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,64	10,00	22,17 €
9. Neumático dl iz - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	178,12	10,00	171,47 €
10. Neumático dl dr - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	178,12	10,00	171,47 €
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	2.08 h.	8,81	0,00		156,26 €
13. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.66 h.	1.75 h.	7,41	0,00		100,19 €
15. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.84 h.	0.09 h.	0,36	0,00		36,16 €
16. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.84 h.	0.09 h.	0,36	0,00		36,16 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
18. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.30 h.		1.75 h.	7,41	0,00		86,33 €
20. Embellecedor manilla ext dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
21. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
22. Embellecedor manilla ext tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
23. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
24. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.09 h.	0,36	0,00		3,82 €
25. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.09 h.	0,36	0,00		3,82 €
26. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.33 h.	18,34	0,00		185,04 €
27. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.25 h.	9,53	0,00		96,15 €
28. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €

3213MGD COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
29. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
31. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
32. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
33. Puerta tr iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
34. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
35. Piloto tr iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
36. Portón tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
37. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
38. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
39. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
41. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
42. Techo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	3606,28 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3213MGD RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,62 h.	331,84 €
Total material pintura	-	87,65 €
Total Mano de Obra Pintura	15,19 h.	584,77 €
Total Recambios	-	1683,54 €
Descuento recambios aplicado	-	390,24 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	918,50 €









3213 MGD

218d











MEBUX TEL MW









BMW

WBA21BY0907M18566







↶
MEDIA
TEL
NAV

🏠 4 🌐 🎵 🔊 📶 13:55

🔍 **Buscar puntos de destino**



- LOW °C AUTO +

MENÚ CLIMATZ.

- LOW °C AUTO +



OFF ON 4.70 Inch/mm



OFF ON

495

INCHES



OFF ON

5.38

Vachmann



OFF ON

4.53

Inch/mm

























Manheim
COX AUTOMOTIVE



P

D/L | N | R

MY MODES

AUTO H

START
ENGINE
STOP

P



VOL |



Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX-AUTOMOTIVE







Manheim
COOLING SYSTEM



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



213 MG
Mobil Begar




0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
W
W










0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE







0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



DOT 12X100 18 H10 1629



Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CEN ALUMINIUM





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CON-AUTOMOTIVE





Manheim
CALIBER



Inheim
20



2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

2002
158000
MS



BMW
FLYAO
43R-010999
DGT722 SYMSGASAS1
ED05873
TRANSP 70W/90



Manheim
COX-AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX Automotive



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COUV-AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTO PARTS INC.

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10