

ED engineering data s.r.l.		Perizia Nr.	Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING			040	Ramo sinistro KASKO					
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it		Assicurato NOLEGGIARE		Controparte CL_FIRENZE		Impresa controparte						
		Esercizio 2026	Sinistro numero GV120AR	Codice / Agenzia -		Data sinistro / /						
		Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA No						
		Data incarico 23/04/2026	Data primo rilievo 30/04/2026	Localita' CL_FIRENZE	C/O CPL	Riparazioni .	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il / /			
Da Certificato di Proprieta' : - - ()		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita			Gia' Targa					
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita			Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT TRAFIC «IV» 2.0 DCI , 16V. (2021-08 - >>>)		Targa GV120AR		Telaio VF1FL000872689042		I° Immatricolazione 04/04/2024						
Stato d'uso DISCRETO	Km. 55234	Pneumatici % 60	Colore BIANCO	Tipo Smalto metallizzato		COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO					
Allestimenti / Dotazioni VANO CARICO												
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr. 03	Assi nr. 02						
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie								
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 08/05/2026				SR	LA	VE	ME	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)			
				D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo		
Fanalino post. sx. - Scheggiatura												
Fiancata posteriore (inf.) sx. - Graffio												
Modanatura fiancata ant. sx. - Graffio												
ripristino paraurti ant - Graffio												
Modanatura paracolpi porta ant. dx. - Mancante												
Modanatura paracolpi montante B cabina dx-Mancante												
Porta scorrevole dx.- Ammaccatura												
Fiancata posteriore (inf.) dx. - Ammaccatura												
Fiancata posteriore (sup.) dx. - Ammaccatura												
Porta di carico post. sx. - Altro												
Porta di carico post. dx. - Altro												
rimozione adesivi - Altro												
Seconda chiave non presente e non quantificata												
Codice / Riparatore		Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi		
Supplemento doppiostrato ORE		Supplemento finitura ORE		Tempo aggiunto per verniciatura ORE		Totale tempi supplementari ORE			Totale tempi VE ORE			
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE			I.V.A.		TOTALE	
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50								
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime								
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora								
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora								
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %								
Totale (Iva Compresa)				TOTALI								
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00			Fermo Tecnico giorni			
TOTALE				Osservazioni: Perizia eseguita c/o CL_FIRENZE.								
Limite Indennizzo Contrattuale												
Software House		70001	RELEASE 03.2026	Data Consegna 11/05/2026	Firma ed engineering data S.r.l.			Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1 di 1		