

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



08 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426372036

Nº Revision: WTWS\_620093

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	9736-LXK	Nº CHASIS:	WBATS110209H83202
KILOMETROS:	49949	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	07/05/2026	MODELO:	X3 XDRIVE30E(O)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	05/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1331,19 €
Daños Interiores	399,08 €
<b>Total Valoración</b>	<b>1730,27 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50
51477445557	98654	Cortina bandeja tr	1,00	532,26	159,68	372,58
		Sustituir bandeja maletero trasero	0,08	25,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro electrónico. 3- Cable de carga eléctrico en maletero. 4- Falta bandeja maletero. 5- Vehículo afectado por granizo.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_620093
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	475
Kilómetros	49.949

#### Equipamiento

##### VIN Query

EMBELLECEDORES MOLDURAS NEGRO BRILLANTE - 760	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420
ACCESORIOS ENGANCHE REMOLQUE PLEGABLE ELE - 3AC	TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAV
INYECCION MULTIPUNTO 1998CC HYBRID 215KW (292) - TS11-30EX-B48B20A	PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205	GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205
ACABADO TECNICO X LINE - 7LM	ADAS DRIVING ASSISTANT - 5AS
ADAS PARKING ASSISTANT - 5DM	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
NEUMATICOS 245/50 R 19..W	LLANTAS ALE 7.5JX19" - 28F
INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 30000 KM/18600 MILLAS - 8KA	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - 4NE
ANTIPOLUCION NORMA RDE II - 1DF	ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO "M" - 710	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO HI-FI - 676	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PROFESIONAL - 6U3	AUDIO/MULTIMEDIA PACK CONECTADO PROFESIONAL - 6C4
ASIENTOS DL CALEFACTADOS - 494	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR ELEC - 488
ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/APOYO LUMBAR C/AJUSTE ANCHO - 48Z	ASIENTOS DEPORTIVOS - 481
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CUERO VERNASCA-OSTRA C/COSTURAS DECORATIVAS - MAOQ
TAPICERIA/LINEA INT PESPUNTE DECORATIVO OSTRA - COLINT-OQ	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CUERO VERNASCA - TRIM-MA
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548	ACCESORIOS ILUMINACION AMBIENTAL - 4UR
ACCESORIOS MOLDURAS SCHWARZ BRILLO INTENSO CON PERFIL PERLGLANZ CROMADO - 4LU	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 413	ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493
ACCESORIOS ALARMA - 302	ASIENTOS DL ELECTRICOS C/MEMORIA - 459
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO SATINADO - 3AT	RETROVISORES EXT/INT ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 430
COLOR EXTERIOR SAPHIRSCHWARZ - COLEXT-475	LUCES FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS - 5A4
LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1	ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
ADAS PROTECCION PEATONES ACUSTICA - 4U9	

##### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		

#### Piezas
















Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00
61687407276	Tapa brazo limpiaviento tr	1,00	14,10			14,10
63219853377	Piloto iz portón/capó tr	1,00	274,86			274,86
	Incluye: Jgo fijacion piloto iz pt/capo tr					
63219853378	Piloto dr portón/capó tr	1,00	274,86			274,86
	Incluye: Jgo fijacion piloto dr pt/capo tr					
51477445557	Cortina bandeja tr	1,00	532,26			532,26

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 6321786	Sustituir Piloto iz portón/capó tr / Sustituir Piloto dr portón/capó tr	0,58 h	25,00			14,50
I 5149500	Desmontar y montar Guarnecido portón/capó tr					
NI TC1	Puesta a disposición del vehículo					
T2 GtT6145L	Reparar Piloto intermitente retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT6145R	Reparar Piloto intermitente retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT69250	Reparar Moldura paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT70010	Reparar Capó dl	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7516L	Reparar Carcasa retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT752HL	Reparar Tapa inf retrovisor puerta iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT81A00	Reparar Protector paragolpes tr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT81B50	Reparar Paragolpes tr (zona sup)	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT8619R	Reparar Moldura inf puerta tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50
T2 GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00
T2 GtTVA2	Reparar techo varilla	0,00 h	0,00			150,00
T2 TC1	Puesta a disposición del vehículo	0,08 h	25,00			2,00
+ 6321786	Sustituir Piloto iz portón/capó tr / Sustituir Piloto dr portón/capó tr					
T1 5147645	Sustituir Cortina bandeja tr	0,08 h	25,00			2,00
NI TC1	Puesta a disposición del vehículo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		

#### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP69A00	Protector paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP695MR	Tapa rejilla dr paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP69250	Moldura paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8619R	Moldura inf puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP752HR	Tapa inf retrovisor puerta dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP752HL	Tapa inf retrovisor puerta iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

#### Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Piloto intermitente retrovisor iz	Daños previos	Pulir
Piloto intermitente retrovisor dr	Daños previos	Pulir
Protector paragolpes tr	Daños previos	Reparar, Pintar

Nº Valoración	CMA_620093	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	08/05/2026 8:25:22	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/05/2026 8:38:30	Matrícula	9736-LXX		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBATS110209H83202		

### Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	196,50 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.131,08 €	Subtotal Horas MO	53,50 €	Subtotal Horas MO	223,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,14 h)	250,00 €	Subtotal M.O. (8,95 h)	223,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	250,00 €	Total mano de obra	223,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.131,08 €			Subtotal material	464,77 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	339,32 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	791,76 €			Total del material	464,77 €
				Total sin descuentos	688,52 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	688,52 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	791,76 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	250,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	688,52 €	Base del impuesto	1.730,28 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.730,28 €	IVA (21%)	363,36 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.093,64 €
				Total	<b>2.093,64 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		

### Equipamiento

#### VIN Query

EMBELLECEDORES MOLDURAS NEGRO BRILLANTE - 760	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420
ACCESORIOS ENGANCHE REMOLQUE PLEGABLE ELE - 3AC	TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAV
INYECCION MULTIPUNTO 1998CC HYBRID 215KW (292) - TS11-30EX-B48B20A	PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205	GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205
ACABADO TECNICO X LINE - 7LM	ADAS DRIVING ASSISTANT - 5AS
ADAS PARKING ASSISTANT - 5DM	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
NEUMATICOS 245/50 R 19..W	LLANTAS ALE 7.5JX19" - 28F
INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 30000 KM/18600 MILLAS - 8KA	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - 4NE
ANTIPOLUCION NORMA RDE II - 1DF	ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO "M" - 710	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO HI-FI - 676	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PROFESIONAL - 6U3	AUDIO/MULTIMEDIA PACK CONECTADO PROFESIONAL - 6C4
ASIENTOS DL CALEFACTADOS - 494	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR ELEC - 488
ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/APOYO LUMBAR C/AJUSTE ANCHO - 48Z	ASIENTOS DEPORTIVOS - 481
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CUERO VERNASCA-OSTRA C/COSTURAS DECORATIVAS - MAOQ
TAPICERIA/LINEA INT PESPUNTE DECORATIVO OSTRA - COLINT-OQ	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CUERO VERNASCA - TRIM-MA
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548	ACCESORIOS ILUMINACION AMBIENTAL - 4UR
ACCESORIOS MOLDURAS SCHWARZ BRILLO INTENSO CON PERFIL PERLGLANZ CROMADO - 4LU	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 413	ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493
ACCESORIOS ALARMA - 302	ASIENTOS DL ELECTRICOS C/MEMORIA - 459
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO SATINADO - 3AT	RETROVISORES EXT/INT ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 430
COLOR EXTERIOR SAPHIRSCHWARZ - COLEXT-475	LUCES FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS - 5A4
LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1	ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
ADAS PROTECCION PEATONES ACUSTICA - 4U9	

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620093	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	08/05/2026 8:25:22	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/05/2026 8:38:30	Matrícula	9736-LXK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBATS110209H83202		



20260507\_100902.jpg



20260507\_100844.jpg



20260507\_100821.jpg



20260507\_100935.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620093	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	08/05/2026 8:25:22	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/05/2026 8:38:30	Matrícula	9736-LXK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBATS110209H83202		



20260507\_100906.jpg



20260507\_100933.jpg



20260507\_100918.jpg



20260507\_100852.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620093	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	08/05/2026 8:25:22	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/05/2026 8:38:30	Matrícula	9736-LXK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBATS110209H83202		



20260507\_100811.jpg



20260507\_100807.jpg



20260507\_100856.jpg



20260507\_100758.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		



20260507\_100854.jpg



20260507\_100809.jpg



20260507\_100927.jpg



20260507\_100912.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620093	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	08/05/2026 8:25:22	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/05/2026 8:38:30	Matrícula	9736-LXK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBATS110209H83202		



20260507\_100903.jpg



20260507\_100910.jpg




20260507\_100800.jpg



20260507\_100840.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620093	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	08/05/2026 8:25:22	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/05/2026 8:38:30	Matrícula	9736-LXK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBATS110209H83202		



20260507\_100922.jpg



20260507\_100827.jpg



20260507\_100750.jpg



20260507\_100741.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		



20260507\_100712.jpg



20260507\_100724.jpg



20260507\_100705.jpg



20260507\_100717.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		



20260507\_100756.jpg



20260507\_100730.jpg



20260507\_100739.jpg



20260507\_100653.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		



20260507\_100655.jpg



20260507\_100737.jpg



20260507\_100638.jpg



20260507\_100634.jpg

## Reportaje Fotográfico


<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		



20260507\_100714.jpg



20260507\_100632.jpg



20260507\_100640.jpg



20260507\_100734.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620093	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	08/05/2026 8:25:22	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/05/2026 8:38:30	Matrícula	9736-LXK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBATS110209H83202		



20260507\_100628.jpg



20260507\_100708.jpg



20260507\_100720.jpg



20260507\_100701.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620093	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	08/05/2026 8:25:22	<b>CUM</b>	BM04602	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/05/2026 8:38:30	<b>Matrícula</b>	9736-LXK		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBATS110209H83202		



20260507\_100728.jpg