

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR3FRHNS1 RY606073	Erstzulassung	19.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	6 697 km
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure SW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Betriebsanleitung ✗
	Serviceheft ✗
	Ersatzschlüssel ✗
	Inspektion ✗
	Schlüssel ✓

Reifen



Außenschäden

5		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	171,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		

6		Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
		Position	Seitlich Links	Reparaturkosten	420,00€	Nettokosten	648,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	100,80€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	112,00€		
8		Bauteil	Einstiegszierleiste	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	118,10€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	131,49€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	18,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	18,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

4		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	225,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

