


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHNEK P5159469	Erstzulassung	22.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	27 155 km
Modell	208 PureTech 100 Allure	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Nexen 195/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Nexen 195/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Nexen 195/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Nexen 195/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2



● ● ●

Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€
		Pauschale	190,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	190,00€

3



● ●

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	-

4



● ● ●

Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	seitlich abgefahren.	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	-

5



● ● ●

Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	seitlich abgefahren.	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	-

6



● ● ●

Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,40
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	56,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	56,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	56,00€

7



● ● ● ●

Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,40
Position	-	Reparaturkosten	56,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	56,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	56,00€

8



● ● ● ●

Bauteil	Zierleiste Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,30
Position	-	Reparaturkosten	42,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€
		Pauschale	-


Teilekosten	-
Nettokosten	163,20€

9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
12		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	349,35€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	49,13€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	41,76€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

11		Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	11,90€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	überzogen.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

