

**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECAX RPT03019	Erstzulassung	02.03.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	23 340 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Altitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓


**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

**Reifen**







**Außenschäden**

7 	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>80,00€</b>
	Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	80,00€		

## DEKRA Automotive Solutions

8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,90	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	133,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>233,10€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

## Innenschäden

2		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	412,61€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>402,85€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	223,16€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	84,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>276,44€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	209,19€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	84,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>263,87€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	162,06€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>158,45€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

## Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
3		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	187,91€
		Position	-	Reparaturkosten	7,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>175,42€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>64,80€</b>
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
			-	Pauschale	-		

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.904,93€</b>
---------------------	------------------