



Information véhicule


Marque:	PEUGEOT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	208	NIV:	VR3UPHNEKNT039063
Type de carburant:		Puissance:	74 kW
Version:	1.2 PURETECH 74KW S/S ALLURE PACK	Première immatriculation	04/05/2022
Kilométrage:	57329 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	1
Droite	5	Gauche	2
Toit & autres	1		

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Aile ARD

Bosse(s)

PDR - Débosselage ss peinture

Droite



Aile AVG


Bosse(s)

PDR - Débosselage ss peinture

Gauche



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres







Jante alum. AVD polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. AVG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Pare-chocs AR
Griffe(s)
Peindre
Arrière






Pare-chocs AV

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Avant





Poignée ext porte AVD

Griffe(s)

Peindre

Droite



Porte ARD

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Porte AVD
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté		195/55/16/87/H	Michelin	5,0 mm
Avant Droite	Eté		195/55/16/87/H	Michelin	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté		195/55/16/87/H	Michelin	5,0 mm
Arrière Droite	Eté		195/55/16/87/H	Michelin	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Entretien	OK
Kit réparation	Oui	Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbre clés total	2
Niveau de charge	70	Type de carnet d'entretien	Carnet d'entretien présent

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.