

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 7323MMN / WBY61EF0505X46084 / 5X46084

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	IX1 XDRIVE30 5P	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	IX1 XDRIVE30 5P	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.248

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7323MMN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	28/04/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	itv vencida 14.12.2025 comprobación del vehículo vencida 08.01.2026 cables de carga en el interior vehículo vehículo reparado anteriormente		

Daños no valorables:

7323MMN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Portón tr	OBSERVACIÓN-	

7323MMN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.92 h.	0.33 h.		0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Piloto tr iz	-	REEMPLAZAR	0.42 h.			0,00	327,22	10,00	310,66 €
6. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	58,75	10,00	52,87 €
7. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
8. Neumático tr iz	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	158,87	10,00	160,69 €
9. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	158,87	10,00	160,69 €
10. Líquido frenos - X	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	20,00	10,00	37,25 €
11. Spoiler paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.17 h.		0,00	0,00		83,54 €
12. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	Desarmar/Despiezar		1.25 h.	0.92 h.	3,90	0,00		87,44 €
13. Moldura retrovisor puerta dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.21 h.		0,00	0,00		8,08 €
14. Moldura retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.21 h.		0,00	0,00		8,08 €
15. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.67 h.	11,31	0,00		125,65 €
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.25 h.	9,53	0,00		115,40 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.25 h.	9,53	0,00		115,40 €
18. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
21. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
23. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
24. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
26. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

7323MMN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Puerta dl dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
28. Embellecedor paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
29. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
30. Moldura retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
31. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
32. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
33. Spoiler paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
34. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
35. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
36. Moldura retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	3022,08 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7323MMN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,50 h.	404,20 €
Total material pintura	-	59,00 €
Total Mano de Obra Pintura	13,93 h.	536,29 €
Total Recambios	-	1426,63 €
Descuento recambios aplicado	-	345,59 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	596,00 €















Valores desde la carga

0.3 kWh/h



Total 29248 km → 3.7 km



Tapa del malet. abierta.
Puerta abierta.
Cierrela, por favor.

98%

10:03



READY

381km

CHECK-CONTROL

⚠️ Capó abierto.

⚠️ Puerta abierta.

⚠️ Tapa del maletero abierta.

ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- OFF °C +

MENÚ CLIMATIZ.

- OFF °C +



MEDIA

TEL

NAV







SEARCH



Compuando

OFF°C

OFF°C

NAV

P
R
N
D/S

AUTO M

VOL 127





BMW 



WBY61EF0505X1.6084





LED



10:05



MEDIA
TEL.
NAV

- Home icon
- Mapa
- Introduc. de destino
- Últimos destinos
- Mis destinos



Buscar puntos de destino

Ca. Buzanca

Ctra. Buzanca



Ciempozuelos

- OFF °C +

MENÚ CLIMATIZ

- OFF °C +



Indic. habladas



Sugerencias



Conten. y zoom Adaptativo



Inf. del tráfico



Ajustes



inch/mm
6.51
OFF ON



5.09

Inch/mm

OFF ON

ZERO





OFF ON ZERO
6.57
Inch/mm





















P ZERO

★ MO







7323MMN



Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE

10

9

8

7

6

5

4



3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
BY AUTOMOTIVE

EXTRA LOAD
RADIAL TUBELESS



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE GROUP







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE









Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10











0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CORPORATION



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



13-953
Part 2
CM/L - 4100708



Manheim
CO. AUTOMOTIVE



AUTOMOTIVE
10794
B DAST
20C



TRANSP 104 MIN





Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
CITY ACCURACY



TREADWEAR
DRIVE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE