

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	WVGZZZ5N5 PW421186	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	VW	Immatriculation	2FTR569	Odometre	63 077 km
Modèle	TIGUAN				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/05/2026	N° d'inspection	6985489	Date d'évaluation	02/06/2026
Date du mandat	27/05/2026	Propriétaire	LIZY Belgique	Parc	Parc Lizy



Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plate arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓

Pneumatiques

Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 5.0 mm



Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 5.0 mm



Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 5.0 mm

Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 5.0 mm

Dommages

1







Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	65,89€
Position	-	Coût Réparation	15,00€	Valeur Brute	80,89€
Dommages	Troué	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	80,89€

2



Elément	Insonorisant moteur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	58,03€
Position	-	Coût Réparation	37,50€	Valeur Brute	95,53€
Dommages	Troué	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	95,53€

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	225,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	225,00€	Coût net	225,00€
4		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	49,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	49,00€	Coût net	49,00€
5		Elément	Ciel de pavillon	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	37,50€	Valeur Brute	37,50€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	37,50€	Coût net	37,50€
photo compliqué a prendre manque de lumière							
6		Elément	Montant de pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	49,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	49,00€	Coût net	49,00€

Commentaires

sous reserve manque de luminosité(parking souterrain)

Résumé d'évaluation

Prix Brut	536,92€	Dépréciation	-	Prix Net	536,92€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	75,00€	1,20	90,00€	-	-	90,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	123,92€	-	-	123,92€
Forfait	323,00€	-	-	323,00€

Signatures

Signature Réceptionnaire**Signature Expert****Signature Client / Conducteur**

Deville Pierre



02-08-26 10:50