

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002536514
Besichtigt am: 07.07.2026 13:59
Berichts-Nr: 10957110
FIN: WAUZZZFY6N2125544

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BZZ
Erstzulassungsdatum:	06.07.2022
Laufleistung:	44.385 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Elektromechanische Parkbremse
GMO ist:	Elektromechanische Servolenkung
TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	Erhö.h.der Serienkraftstoffertbefüllung
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Akzentflächen schwarz glänzend	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket	Fertigungsablauf Standard
Anhängavorrichtung	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi drive select	Gepäckraumabdeckung
Audi pre sense city	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi Smartphone Interface	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Audi Soundsystem	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Heckblende (ECE)
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel abblendbar
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Interieur S line
Basis	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kategorie 0
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Becherhalter	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Kindersicherheits-Paket
Bordliteratur in Deutsch	Kindersicherung elektrisch betätigt
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachreling, Entfall	Klimaautomatik
Dachspoiler	Kofferraumbodenmatte
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel, ohne Safelock
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	Kopfstützen vorn
Digitaler Radioempfang	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
Doppelton-Signalhorn	Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Ladeboden
Einparkhilfe plus	Ladekantenschutz aus Edelstahl
Einsatz für bleifreie Betankung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

Ländergruppe A	Ohne Spurhalteassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Heckleuchten	Ohne Trittstufe
LED-Scheinwerfer	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Vorkonditionierung
Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder- Kombination mit S-Prägung	Ohne Wandhalterung
Mild-Hybrid	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Warnleuchten
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optikpaket schwarz
Nichtraucherausführung	Ottomotor
Ohne Ablagepaket	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Ohne AdBlue-Tank	PKW-Ausführung
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne Beleuerung	quattro
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro mit ultra Technologie
Ohne Car2X	Räder der Serie
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Räder, 5-Doppelspeichen-Stern S-Design, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radschrauben Standard
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rechtsverkehr
Ohne Feuerlöscher	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Garagentoröffner	Reifen 235/55 R19 101W
Ohne Gefahrenalarmsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Head-up-Display	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne integriertes Mautsystem	Reifenreparaturset
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Kennzeichenträger vorn	Rücksitzbank plus
Ohne Kompensor	S line
Ohne Ladedose	S tronic (für Allrad)
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Lichtassistent	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Serienqualität
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Sonnenschutzrollo	Sitzheizung vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
Sportback
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung von Aktionspreisen
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	218,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY6N2125544

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10957110
vom: 07.07.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Audi Code Karte

