



RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110321248



Identification du véhicule

Réf. client 5384867 Immatriculation
Date 1ère M.C.30/06/2023
Km. compteur70477
Marque PEUGEOT
Modèle SUV 2008 Allure
Pack PureTech
Version
N° de châssis VR3USHNSSPJ547538

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (co		2,00	1,50	57,00		281,00	25,00		0 210,75
Bas de caisse int AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,00	76,00		236,00	25,00		0 177,00
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	25,00		0145,35
Spoiler AV	Griffe(s)	E - Remplacer	154,07	0,90				211,67	25,00		15,00174,16
Monogramme marque AV	Manque	E - Remplacer	41,67	0,90				99,27	25,00		15,00 78,62
Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	25,00		0 22,95
Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	25,00		0 22,95
Grille de pare-choc AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f									Non facturé
Revêtement assise siège AVD	Brûlé	Smart repair	96,00					96,00			96,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Accoudoir AV C	Brûlé	Smart repair	96,00					96,00			96,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Revêtement assise siège AVG	Brûlé	Smart repair	96,00					96,00			96,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.

Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1560,94 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-251,16 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1309,78 €
TOTAL T.V.A.	261,96 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1571,74 €
------------------------------------	-----------

73991810 Pare-chocs AR Déformé / Forcé LI - Réparer et peindre (complet)



73991800 Bas de caisse int AVG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



73991809 Pare-chocs AV Griffe(s) Peindre



73991805 Spoiler AV Griffe(s) E - Remplacer



73991807 Monogramme marque AV Manque E - Remplacer



73991804 Boitier rétroviseur ext G Griffe(s) Peindre



73991806 Moulure de pare-chocs AV Griffe(s) Peindre



73991808 Grille de pare-choc AVG Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



73991795 Revêtement assise siège AVD Brûlé Smart repair



73991798 Revêtement assise siège AVG Tache Nettoyer



73991797 Accoudoir AV C Brûlé Smart repair



73991796 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



73991799 Revêtement assise AR Tache Nettoyer



73991803 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome Griffes(s) Acceptable



73991802 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





73991801

Revêtement assise siège AVG

Brûlé

Smart repair

