

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1

DEKRA Automobil GmbH, An der Hansalinie 19, D 48163 Münster

Autohaus Bleker GmbH
Kölner Straße 1
48163 Münster

DEKRA Automobil GmbH
An der Hansalinie 19
48163 Münster
Tel: 0251/9757-0
Fax: 0251/9757-162
E-Mail: muenster.automobil@de-
kra.com

Ansprechpartner:
Sebastian Kleinwächter
Tel. direkt: +49.251.97570-0



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen VEC RB48E**Fahrgestellnummer** KMHKR81FPRU244084

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch

Besichtigung 03.07.2026, Autohaus Bleker GmbH, Kölner Straße 1, 48163 Münster**Halter:** Herr Benkert

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Lackstärke von 71µm bis 113µm gemessen

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1

Bemerkungen

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Wagenheber vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Hyundai	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	IONIQ 5 Uniq / Uniq-Paket Elektro 4WD
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	02.07.2024
FIN	KMHKR81FPRU244084	Laufleistung	106.645 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Motorart / Zylinder	0
Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Lucid Blue / MIC	Hubraum	0 / cm³
Leistung	239 / kW	Anzahl Türen	5
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	07/2027
KBA-Nummer	8252 / ALA		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	235/55 R 19 105 V	Michelin ePrimacy	S / O	4 mm	4024
Vorne rechts	235/55 R 19 105 V	Michelin ePrimacy	S / O	4 mm	4024
Hinten links	235/55 R 19 105 V	Michelin ePrimacy	S / O	4 mm	4024
Hinten rechts	235/55 R 19 105 V	Michelin ePrimacy	S / O	4 mm	4024
Tirefit	Haltbar bis: 02/2029				

Legende: S=Sommer / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 24.11.2025 bei 82.247 km

Wartungsnachweis: vollständig


Ausstattung

Serie: Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Assistenz-Paket, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel lackiert, Batterieheizsystem, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW, Dual-Elektromotor), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LED-Paket, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Luftdüsen hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Park-Paket, Parkbremse elektrisch (EPB), Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display, Service-System: Online Update OTA (Over The Air), Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Paket, Sitzheizung hinten, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System BOSE, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, UniQ-Paket, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1

Sonder/Zusatzausstattung: LM-Felgen 8,5x20, Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Panoramadach (Glas), Relax-Paket

Optischer Zustand



	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Lackvorbereitung	200	voll	- 200	- 168,07
2. Heckschürze hinten unten verschrammt, erneuern (Bild 1)	1.450	voll	- 1.450	- 1.218,49
3. Stoßfänger vorne - Lackierung Steinschlag, lackieren (Bild 2)	908	voll	- 908	- 763,03
4. Motorhaube - Lackierung Steinschlag, lackieren (Bild 3)	1.069	voll	- 1.069	- 898,32
Zwischensumme	3.627		- 3.627	- 3.047,91

Innenraum

	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Verkleidung Tür hinten - Armlehne links verschrammt, erneuern (Bild 4)	956	voll	- 956	- 803,36
Zwischensumme	956		- 956	- 803,36

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	3.627	3.047,91	- 3.627	- 3.047,91
Innenraum	956	803,36	- 956	- 803,36
Gesamtkosten	4.583	3.851,27	- 4.583	- 3.851,27

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1



KM-Stand



Übersichtsbild vorne rechts

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1



Übersichtsbild hinten links



Innenraum

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1



Kofferraum

Batterie SoH Read-Out-Bericht

Kurzbericht*



Berichtsnummer: 314/A23900/2026-000000007546ea88/G002672718424

Datum: 03.07.2026 08:55 Uhr

Testverfahren: Auslesen von Herstellerdaten

Read-out State of Health

95 %

**Hyundai - IONIQ 5 4WD (NE) 77kWh/74kWh
07/2022-08/2024 (81kW/239kWp)**



Fahrzeuginformation

FIN:	KMHKR81FPRU*****
Erstzulassung:	02.07.2024
Laufleistung:	106645 km



*Den vollständigen Bericht können Sie vom Eigentümer anfordern

Batterietest

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1



Bild 1:
Außen, Heckschürze hinten unten, verschrammt, erneuern



Bild 2:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, Steinschlag, lackieren



Bild 3:
Außen, Motorhaube - Lackierung, Steinschlag, lackieren






Bild 4:
Innen, Verkleidung Tür hinten - Armlehne links, verschrammt, erneuern

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2278-1

Sonstige Bilder



1
Serviceheft



2
Fahrzeugschein

Für den Fachbereich
Sebastian Kleinwächter

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.