

Détails véhicule

VIN	ZFABF5BJ2 M3F53127	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	FIAT	Immatriculation	-	Odometre	99 043 km
Modèle	PANDA 1.0 Hybrid 70 MT6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	29/06/2026	N° d'inspection	7031284	Date d'évaluation	30/06/2026
Date du mandat	29/06/2026	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet
Plage arrière



Documents techniques

Pneumatiques

Uniroyal 175/65/14 T Toutes saisons
5.0 mm



Uniroyal 175/65/14 T Toutes saisons
5.0 mm



Uniroyal 175/65/14 T Toutes saisons
3.0 mm

Uniroyal 175/65/14 T Toutes saisons
3.0 mm

Dommages

1		Elément	Pommeau de levier	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	107,90€
		Position	-	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	125,90€
		Dommages	Percé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	125,90€
2		Elément	Feu de jour	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	90,00€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	150,00€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	150,00€
3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

4		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	230,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	230,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	230,00€
5		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	0,90	Prix pièce	110,35€
		Position	Arrière	Coût Réparation	54,00€	Valeur Brute	164,35€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	164,35€
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Enjoliveur 14"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
8		Elément	Enjoliveur 14"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
9		Elément	Enjoliveur 14"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

===== schéam