



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46265930
Auftrags-Nr / Referenz: 26628482
Besichtigungsdatum: 18.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault ZOE (mit Batterie) Z.E. 50 EXPERIENCE		
Kennzeichen	LP-TG 74E	Fahrgestellnummer	VF1AG000166976566
Erstzulassung	26.03.2021	Laufleistung (abgelesen)	41.654 km
HSN/TSN	3333 / BMT 00018	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Rot Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	51 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	12 Monat(e)
Letzte Wartung	06/2026 bei 41.432 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.988 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50147454	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
2 USB-Anschlüsse für die Rücksitze
Airbag: Anti Submarining Airbags in den Vordersitzen
Airbag: Front-und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Frontairbag für Beifahrer manuell deaktivierbar
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und Bremsassistent
Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren und Automatische Türeentriegelung im Falle eines Unfalls
Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar und beheizbar
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert
Berganfahrhilfe (Hill Start Assit)



Bezeichnung
Bordcomputer Z.E. - zeigt die zurückgelegte Strecke, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den durchschnittlichen und aktuellen Energieverbrauch, die Energierückgewinnung und die verbleibende Reichweite an
Bremsleuchte dritte
Digitale Instrumententafel mit 10-Zoll-Display im Cockpit
ECO Modus Reduzierung des Motordrehmoments und der Klimatisierungs- und Heizleistung zur Erhöhung der Reichweite
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Untersteuerungskontrolle (USC)
Fensterheber elektrisch vorne
Fernlichtassistent
Geräuschsimulator Z.E. Voice, geschwindigkeitsabhängig - zur akustischen Warnung anderer Verkehrsteilnehmer und Fußgänger bis 30 km/h
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Induktive Smartphoneladefläche
Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und auf den hinteren Außenplätzen
Keycard Handsfree: - automatische Entriegelung von Türen und / oder Heckklappe bei Annäherung - Starten per Knopfdruck ohne Eingabe der Karte in das Lesegerät möglich - Zentralverriegelung
Kindersicherung hinten
Klimaanlage manuell
Kopfstützen (2) vorne integriert
Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar
Ladeanschluss IEC Typ 2 Stecker für Standardladung
Ladekabel (6,5 m) mit IEC Typ 2 für Standard- und beschleunigte Ladung Für alle Lademodi zwischen 230 V AC/10 A/2,3 kW 1-phasig und 400 V AC/32 A/22 kW 3-phasig, je nach Netzverfügbarkeit.
Ladesystem CHAMELEON CHARGER - Lademodi von 2,3 bis 22 kW AC
LED-Heckleuchten mit dynamischen Blinkern
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Lenkrad in Lederoptik, höhen- und längsverstellbar
Licht- und Regensensor
Mittelkonsole vorne mit Ablagen
Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion
Polster: Stoff aus 100% recycelten Materialien mit Seitenwangen in Lederoptik
Range OptimiZEer. energiesparende 2- Kreis- Wärmepumpe für Heizung und Klimatisierung, Energierückgewinnung im Schiebetrieb und beim Bremsvorgang und Bimodales Bremssystem
Reifen: Mobilitäts-Set - 12V-Kompressor - Reifendichtmittel
Reifen: Reifen mit optimierten Rollwiderstand Michelin Primacy 4
Reifendruckkontrolle
Räder: 16" Leichtmetallräder ELECTIVE - Bereifung 195/55 R16
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (1/3, 2/3)
Rücksitzlehne mit verstellbarem Neigungswinkel
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar Drei-Punkt-Gurtsystem mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern für Fahrer und Beifahrer Drei-Punkt-Gurtsystem hinten mit Gurtkraftbegrenzern auf den Außenplätzen
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz längsverstellbar - mit einstellbarer Rückenlehne
Spurhalte-Warner

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Spurhalteassistent
Steckdose 12 Volt in der Mittelkonsole
Tempopilot und Geschwindigkeitsbegrenzer
Verglasung: Akustikverglasung der Windschutzscheibe
Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision - LED-Technik für Fern- und Abblendlicht - integriertes LED-Tagfahrlicht in C-Form
Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

Bezeichnung
Einparkhilfe hinten
Lackierung: Sonder-Metallic-Lackierung
Paket: Komfort -Elektrische Fensterheber hinten -Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung und Einklemmschutz fahrerseitig
Paket: Navigationspaket - Online-Multimediasystem EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen und Navigation - Navigation TOMTOM Live mit TMC und Live Services - Kartenmaterial für Europa - Smartphone-Integration via Android Auto und Apple CarPlay - Digitalradio DAB+, UKW- und MW-Radio - 6 Lautsprecher - Bluetooth-Freisprecheinrichtung - AUX- und USB-Anschluss, Audiostreaming - Sprachsteuerung - Bedienungssattelit am Lenkrad - Geschwindigkeitswarner
Reifen: Ganzjahresreifen Michelin Crossclimate 195/55 R16

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Laderaum




Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 11: Innenraum hinten




Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 25: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer Partner
TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern