

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 9460NHF / WBA31EG0805481483 / 5481483

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.739

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9460NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	VH INDICA PRESIÓN DE NEUMÁTICO BAJA VH REPARADO ANTERIORMENTE, MÁS DE 400 MICRAS EN ALETA TR IZ Y PUERTA TR IZ, RESERVA DE DAÑOS		

Daños no valorables:

9460NHF COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
9460NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
7. Neumático dl iz - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	188,09	10,00	180,44 €
8. Neumático dl dr - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	188,09	10,00	180,44 €
9. Neumático tr dr - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,09	10,00	188,53 €
10. Moldura rejilla dl	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.10 h.	0,42	0,00		71,64 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.46 h.	1,95	0,00		55,08 €
12. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.46 h.	1,95	0,00		25,82 €
13. Moldura iz paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
14. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.	0.13 h.	0,53	0,00		45,57 €
17. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.	0.13 h.	0,53	0,00		45,57 €
18. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
19. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
20. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.25 h.	5,29	0,00		61,11 €
21. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.00 h.	4,24	0,00		50,44 €
22. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.67 h.	11,31	0,00		121,80 €
23. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		2.25 h.	9,53	0,00		134,65 €
24. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	1.00 h.		2.92 h.	12,37	0,00		163,29 €
25. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
26. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €

9460NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
28. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
29. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
30. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
31. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
32. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
33. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79 €
34. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.25 h.	9,53	0,00		96,15 €
35. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
36. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
37. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.67 h.	11,31	0,00		114,10 €
38. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
39. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
40. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
41. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
42. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
43. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
44. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
45. Paragolpes tr (zona sup)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
46. Techo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
47. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
48. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
49. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	3450,289 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9460NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	12,35 h.	475,42 €
Total material pintura	-	166,42 €
Total Mano de Obra Pintura	25,90 h.	997,10 €

(IVA no incluido)

9460NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	991,36 €
Descuento recambios aplicado	-	297,23 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	820,00 €















Values since Individual

0.5 l/h



Total 23739 km → 6464.5 km

Power % 100

P

Bonnet open.

+21.0 °C



69 km 9:00














BMW

2014
2200

WBA31EG0895481483









↶
MEDIA
TEL
NAV

🔔 🔍 🔊 📶 9:02



🔍 Search

- OFF 🔊 + 🏠 - OFF 🔊 +





inch/mm
4.57
OFF ON





OFF ON

5.33

Inch/mm

ZERO



4.005
INCHES
OFF ON

























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm



Manheim
CO. AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX ALZROMOTIVE





Wendheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONTINENTAL
CONTISPORTCONTACT 5



Manheim
COX-AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8
Manheim
CL & SON



Manheim
COX-AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

MAX LOAD
LOAD 850 kg (1874 lb)
PSI (PSI) MAX PRESS

PLIES: TREAD 2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 POLYESTER
SIDEWALL 2 POLYESTER

TREADWEAR 320





MAX LOAD
MAX LOAD 100 kg (220 lb)
MAX PRESS

PLIES: TREAD 2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 POLYESTER
SIDEWALL 2 POLYESTER

TREADWEAR 320 TRACTION 4 TEMPERA

MADE IN SPAIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
Car Auctions



Manheim
COA. INCORPORATED



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9460 NHE





Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE



2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM

 **Manheim**
COX-AUTOMOTIVE







Manheim
COX AUTOMOTIVE



2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
CAR INSPECTION



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
COV. AUTOMOTIVE





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

