

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1230	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00666481551
Vertrags-Nummer:	89953074	Erstzulassung:	12.05.2021
Internes KZ:	14754410	Kilometer-Stand:	171921
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Platin-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

25.201,68

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Beifahrersitz höhen-einstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Platin-Grau Metallic	0,00
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	168,07
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
vorplatziertes Fahrzeug	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

27.556,91

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

32.792,72

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

32.792,72

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,50
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 89953074
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1230
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
07.06.2022	9059814702	Panne		Nein	Nein
07.05.2022	9059811722	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
22.04.2022	9059809737	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
25.11.2021	9059795427	Fremdverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Kratzer < 5 cm oberflächlich	Nein	Nein
28.10.2021	9059790735	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 89953074
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1230
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.01.2022	22015	Inspektion und Wartung
30.09.2022	41800	Inspektion und Wartung
13.04.2023	60803	Inspektion und Wartung
10.10.2023	80300	Inspektion und Wartung
09.05.2024	101196	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.05.2024	101196	Inspektion und Wartung
09.05.2024	101196	Bremsflüssigkeitswechsel
09.05.2024	101196	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.10.2024	118070	Inspektion und Wartung
11.04.2025	135060	Inspektion und Wartung
07.10.2025	152020	Inspektion und Wartung
23.02.2026	163920	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	53560 Vettelschoss-Kalenborn, Zur Heide 1
Besichtigungsdatum	16.06.2026
Referenznummern	0031200810 - 0089953074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1230	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00666481551
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	12.05.2021
Typ	Grand Scénic Blue dCi 120 Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Platin-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	171.922 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.750 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 20.02.2026 bei km 163.906.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lag keine ZB Teil I vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug ist innen / außen überdurchschnittlich verschmutzt und verkratzt. Laut einem durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellten Kostenvoranschlag (KVA) liegt am Fahrzeug ein Motorschaden vor. Die Reparaturkosten des Kostenvoranschlages sind Bewertungsbestandteil. Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

✓	Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	✓	Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
✓	Metallic-Lackierung	✓	Notrad in der Reifendimension 145/70 R
✓	Platin-Grau Metallic	✓	Sicherheitstrennnetz im Kofferraum
✓	Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	✓	Winter-Paket
✓	vorplatziertes Fahrzeug	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH
✓	Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-	✓	UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage
✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-	✗	Winterkompleträder über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, gerissen (Bild 21, Bild 22)

Frontscheibe wärmedämmend mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 23, Bild 24)

Seite links

Tür hinten links, beschädigt (Bild 28, Bild 29)

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Tür hinten links Innenverkleidung -Standard-, beschädigt (Bild 33, Bild 34)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 42, Bild 43)

Tür hinten rechts, beschädigt (Bild 49, Bild 50)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 44, Bild 45)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 51, Bild 52)

Spiegelgehäuse rechts Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 14, Bild 15)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Heckklappe Blende -lackiert-, verkratzt (Bild 40, Bild 41)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 38, Bild 39)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt (Bild 17)

Interieur

Sitz vorne links Ablagefach, beschädigt (Bild 48)

Sitz vorne rechts Ablagefach, beschädigt (Bild 46, Bild 47)

Laderaum, feucht / nass (Bild 16)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Fahrzeug, Schäden lt. Kostenvoranschlag (Bild 13)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 53 Fotos.

Dybala, Czeslaw

Der Sachverständige, 17.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Fahrzeug, Schäden lt. Kostenvoranschlag, instand setzen



Bild 14. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. Laderaum, feucht / nass, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17. Satz Winterräder, fehlt, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 22. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Frontscheibe, wärmedämmend mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 24. Frontscheibe, wärmedämmend mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 32. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, Smartrepair



Bild 34. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 40. Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 42. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 46. Sitz vorne rechts, Ablagefach, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Sitz vorne rechts, Ablagefach, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Sitz vorne links, Ablagefach, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 50. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 52. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 53.