



INFORMATIONEN ZUM BESICHTIGUNGSORT

Außenstelle Hamm DEKRA Automobil GmbH

Dortmunder Str. 110A

59067 Hamm

INFORMATIONEN ZUR BESICHTIGUNG

Fzg. gereinigt:

k.A.

Probefahrt durchgeführt:

k.A.

Besichtigung von unten:

k.A.

Probelauf durchgeführt:

k.A.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller / Marke:

BAYER.MOT.WERKE-BMW

FIN [Fz-Ident-Nr.]:

WBY11HH000CT62492

Leistung [kW]:

105

Aufbau:

Kombi

Erstzulassung:

14.11.2024

Nächste HU:

11/2027

Farbe/Lackierung:

Alpinweiss Uni (300) Uni

Motorart / Anz. Zylinder:

Elektromotor

Laufleistung letzter

Kundendienst:

25 km

Kennzeichen:

UN SB918E

Modellbezeichnung:

i5 eDrive40 (G6E)

Antriebsart:

Elektro

Getriebe:

Stufenlos

Laufleistung:

32.156 km Laufleistung laut

Wegstreckenzähler

Anzahl Türen

5

Anzahl Sitzplätze

5

unfallfrei:

k.A.

Datum letzter Kundendienst:

04.11.2024

ZUBEHÖR

Serienausstattung

1. Abdeckrollo für den Gepäckraum
2. Ablagemöglichkeiten
3. Active Guard
4. Airbag
5. Akustischer Fußgängerschutz
6. Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Effektlackierung Dark Graphite matt
7. Alarmanlage
8. Ambientes Licht
9. Anti-Blockier-System (ABS)
10. Armauflege vorn
11. Aufmerksamkeitsassistent
12. Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, und autom. abblendend
13. Außentemperaturanzeige
14. BMW Digital Key
15. BMW Iconic Sound Electric
16. BMW iDrive
17. Bergabfahrtskontrolle (Hill-Descent-Control, HDC)
18. Bordcomputer
19. Bremsleuchte, dritte
20. Condition Based Service
21. ConnectedDrive Services
22. Crash Sensor
23. Dachreling in Perlglanz Chrom
24. Drehzahlmesser
25. Durchladesystem
26. Dynamische Brems-Control (DBC)
27. Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
28. Fahrerlebnisschalter
29. Fensterheber elektrisch vorn und hinten
30. Fußmatten in Velours
31. Gepäckkraumtrennnetz
32. Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
33. Gesetzlicher Notruf
34. Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe
35. Heckklappenbetätigung automatisch
36. Heckscheibenheizung
37. Innenbeleuchtung
38. Innenspiegel, automatisch abblendend
39. Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen
40. Kopfstützen (3) hinten
41. LED-Scheinwerfer
42. LED-Scheinwerfer adaptiv
43. Lackierung: Alpinweiß
44. Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden (bis zu 22 kW)
45. Laden
46. Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
47. My Modes
48. Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
49. Paket: Connected Package Professional
50. Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
51. Parkbremse, elektromechanisch
52. Parking Assistant
53. Polster: Ledernachbildung Venganza perforiert
54. Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+ fähig)
55. Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
56. Regensensor und Fahrlichtautomatik
57. Räder: 19" Leichtmetallräder Triplex-Speiche 933 Silber mit Mischbereifung
58. Räderzubehör: Radschraubensicherung
59. Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
60. Servotronic
61. Sitze: Fondsitze
62. Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
63. Speed Limiter
64. Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
65. Standklimatisierung
66. Steckdosen (12 V)
67. TeleServices
68. Telefon: Personal eSIM
69. Telefon: Wireless Charging Ablage
70. Verzurrrösen im Gepäckraum
71. Wanddreieck und Verbandkasten
72. Wegfahrsperrung elektronisch
73. Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Anhängerkupplung | 12. M Dachhimmel anthrazit | 24. Paket: Travel Paket |
| 2. Autobahnassistent | 13. M Hochglanz Shadow Line | 25. Panorama Glasdach |
| 3. Driving Assistant Professional | 14. M Hochglanz Shadow Line mit erweiter-
ten Umfängen | 26. Parking Assistant Professional |
| 4. Entfall Modellschriftzug | 15. M Leuchten Shadow Line | 27. Polster: BMW Individual Leder Merino |
| 5. Fahrwerk: Sportfahrwerk M | 16. M Sicherheitsgurte | 28. Radiozubehör: Bowers & Wilkins Sur-
round Sound System (für i5/M60) |
| 6. Ladekabel: AC-Laden Professional | 17. M Sport Exterieurumfänge | 29. Räder: 21" BMW Individual Aerodynamik-
räder 954 I Bicolor Jetblack mit Mischbe-
reifung (für eDrive) |
| 7. Ladekabel: Adapter E+F (CEE 7/7) 10A | 18. M Sport Interieurumfänge | 30. Räder: Leichtmetall - Winterkompletträ-
der "Professional" 19" Style 942M |
| 8. Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode
2) | 19. M Sportbremse, rot hochglänzend | 31. Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory |
| 9. Lenkrad: Lenkradheizung | 20. Paket: BMW Iconic Glow Exterieurpaket | 32. Verglasung: Sonnenschutzverglasung |
| 10. Lenkrad: M Lederlenkrad | 21. Paket: Comfort | |
| 11. M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit
Aluminium Rhombicle | 22. Paket: Innovationspaket | |
| | 23. Paket: M Sportpaket Pro | |

Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit!

REIFENDATEN

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Art	Profiltiefe
Vorne links	255/35 R 21 101 Y	Continental EcoContact 6Q * FR	Sommerreifen / Original	5 mm
Vorne rechts	255/35 R 21 101 Y	Continental EcoContact 6Q * FR	Sommerreifen / schadhaft	5 mm
Hinten links	285/30 R 21 103 Y	Continental EcoContact 6Q * FR	Sommerreifen / Original	5 mm
Hinten rechts	285/30 R 21 103 Y	Continental EcoContact 6Q * FR	Sommerreifen / Original	5 mm

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung Hersteller/Typ Art Profiltiefe

245 / 45R19 102 H Pirelli / P Zero Winter * MO FSL W /O 5 mm

245 / 45R19 102 H Pirelli / P Zero Winter * MO FSL W /O 5 mm

275 / 40R19 105 H Pirelli / P Zero Winter * MO FSL W /O 5 mm

275 / 40R19 105 H Pirelli / P Zero Winter * MO FSL W /O 5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

LISTE

Teil	Schadenart	Schadentyp	Technischer Einfluss	Optischer Einfluss	Maßnahme	Minderwerte (EUR) (ohne MwSt.)
Außen						
1. Reifen vorne rechts (Bild 2)	gerissen				erneuern	110
2. Frontscheibe	Steinschlag				Gebrauchsspur	0
3. Stoßfänger hinten	zerkratzt				Gebrauchsspur	0
4. Felge vorne rechts	zerkratzt				Gebrauchsspur	0
5. Seitenteil hinten rechts (Bild 1)	eingedellt				instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	200
6. Seitenschweller rechts - Schweller- blende (Bild 3)	verschrammt				smart repair	90
7. Motorhaube - Lackie- rung (Bild 4)	Steinschlag				smart repair	90
Total (EUR):						490

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Motorraum



Zulassungsbescheinigung Teil 1



KM-Stand



Bild 2:

Lage: Außen
Bereich: Reifen vorne rechts
Teil:
Schadenart: gerissen
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: erneuern

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 110




Bild 1:

Lage: Außen
Bereich: Seitenteil hinten rechts
Teil:
Schadenart: eingedellt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 200



Bild 3:

Lage: Außen
Bereich: Seitenschweller rechts
Teil: Schwellerblende
Schadenart: verschrammt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair
Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90



Bild 4:

Lage: Außen
Bereich: Motorhaube
Teil: Lackierung
Schadenart: Steinschlag
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair
Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.