

Volkswagen ID.4 '21 BEV

Voertuiginformatie





Merk:	Volkswagen	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	ID.4 '21 BEV	Chassisnummer:	WVGZZZE2ZMP042083
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	ID.4 77kWh Family	1ste tenaamstelling	28-06-2021
Kilometerstand:	149686 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade


Achterzijde	4
Interieur	1
Links	3
Rechts	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur			
Achteruitrijcamera	Ja	Carkit	Ja
Middenarmsteun	Ja	Navigatiesysteem	Ja
Trekhaak	Ja	Xenon / LED verlichting	Ja
			Dak panoramisch
			Radio multimedia

Schade			
Bumper A L hoek Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Achterzijde  			
Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links  			
Deur V R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Rechts   			
Kofferbak L bekleding Kras(sen) Smartrepair Achterzijde  			

Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt
Vervangen
Achterzijde



Storing

Geen of slechte werking
Diagnose
Interieur



Velg A L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Banden

Voor Links
Winter
205/45/20/104/T
Goodyear
6,0 mm
Voor Rechts
Winter
205/45/20/104/T
Goodyear
5,7 mm
Achter Links
Winter
205/45/20/104/T
Bridgestone
5,2 mm
Achter Rechts
Winter
205/45/20/104/T
Bridgestone
4,7 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	2
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen			

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.