


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS7 R1054902	Erstzulassung	09.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	54 927 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	280,80€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	207,00€		
				Pauschale	-		

4



Bauteil

Stoßfängerhalter

Reparaturzeit

-

Position

Vorne Links

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Gebraucht

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

- Lackierungskosten

-

Pauschale

-

Teilekosten

52,92€

Nettokosten

47,63€

●

●

5



Bauteil

Heckklappe / Hecktür

Reparaturzeit

0,60

Position

-

Reparaturkosten

42,00€

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

1,40

Anmerkungen

- Lackierungskosten

126,00€

Pauschale

-

Teilekosten

-

Nettokosten

151,20€

●

●

6



Bauteil

Logo Heckklappe / Hecktür

Reparaturzeit

-

Position

-

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

- Lackierungskosten

-

Pauschale

50,00€

Teilekosten

-

Nettokosten

50,00€

●

●

7



Bauteil

Schriftzug Heckklappe / Hecktür

Reparaturzeit

0,20

Position

-

Reparaturkosten

14,00€

Beschreibung

Gebraucht

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

- Lackierungskosten

-

Pauschale

-

Teilekosten

49,26€

Nettokosten

56,93€

●

●

8



Bauteil

Stoßfänger

Reparaturzeit

1,30

Position

Hinten

Reparaturkosten

91,00€

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

2,30

Anmerkungen

- Lackierungskosten

207,00€

Pauschale

-

Teilekosten

-

Nettokosten

268,20€

●

●

9



Bauteil

Stoßfänger unterhalb

Reparaturzeit

-

Position

Hinten

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

0,50

Anmerkungen

- Lackierungskosten

45,00€

Pauschale

-

Teilekosten

-

Nettokosten

40,50€

●

●

10



Bauteil

Tür

Reparaturzeit

-

Position

Hinten Rechts

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Delle

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

- Lackierungskosten

-

Pauschale

80,00€

Teilekosten

-

Nettokosten

80,00€

●

●

11



Bauteil

Tür

Reparaturzeit

-

Position

Hinten Rechts

Reparaturkosten

-

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

- Lackierungskosten

-

Pauschale

50,00€

Teilekosten

-

Nettokosten


50,00€

●

●

12	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
13	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Fehler Airbag oder Gurtstraffer	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	105,30€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		