

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS5 S1008586	Erstzulassung	02.04.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ3434	Laufleistung	33 967 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: Tür VR und Kotflügel VR - Details unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				
					
					
					
					
					

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR	
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR	

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1

Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Schweller
Position	Rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Heckleuchte Laderaumklappe
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Schlecht repariert
Anmerkungen	-

11

Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Klebesatz
Position	Hinten
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

Sonstiges

13



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: Tür VR und Kotflügel VR -Details unbekannt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 3.632,59€