

## BESICHTIGUNGSBERICHT

<b>Betrifft</b>	: PKW/SUV/5tg./7/4R/7 Audi Q5 Allrad Diesel (FY) 40 TDI quattro intense S-tr	<b>Nächste § 57a Beg.</b>	: Februar 2027
<b>Fahrgestell-Nr.</b>	: WAUZZZFYM2035330	<b>Eigen-/Gesamtgew.</b>	: 1 929 kg / 2 510 kg
<b>National-/Modellcode:</b>	: 262981 / QE	<b>Sitzplätze</b>	: 5
<b>Erstzulassung</b>	: 22.02.2021	<b>Allgemeinzustand</b>	: optisch mittel
<b>Tachostand</b>	: 123 166 km abgelesen	<b>Lackart/Farbe</b>	: 2-SCHICHT-UNI / weiß
<b>Hubraum/Leistung</b>	: 1 968 cm <sup>3</sup> / 150,00 kW	<b>Lackzustand</b>	: optisch mittel
<b>Kraftstoffart</b>	: Diesel	<b>Alter</b>	: 63 Monate

### Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Frontschaden	EUR	1 049,90	209,98	1 259,88
Heckschaden	EUR	560,59	112,12	672,71
Innenraum	EUR	380,10	76,02	456,12
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	1 990,59	398,12	2 388,71

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 6  
Sonderausstattung auf Seite 6

## Zusammenfassung Technische Schäden:

### Schadenbeschreibung:

**Zur Info:**

Bordmappe, und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

**Technische Schäden:**

optisch keine ersichtlich.

## Zusammenfassung Frontschaden:

### Zusammenfassung Frontschaden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	60,20
Arbeitslohn	: AZ 32,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	425,60
Lackmaterial	:	EUR	205,00
Lackierarbeit	: AZ 27,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	359,10
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 049,90
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 209,98
		<b>Reparaturkosten inkl. USt.</b>	<b>EUR 1 259,88</b>

### Schadenbeschreibung:

**Frontschaden Rechts**

Stoßfänger und Spoiler vorne rechts abgeschürft.

### zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
SPOILER V R	0392	80A 807 062 F GRU	1	60,20	60,20
					<b>60,20</b>

### erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	3,00 2	39,90
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 00	7,00 2	93,10
FRONTSPOILER R AB-/ANBAUEN	KN	2,00 2	26,60
LUFTFUEHRUNGSGITTER V AUS-/EINBAUEN	66 04 19 54	3,00 2	39,90
<b>Zwischensummen</b>		<b>15,00</b>	<b>199,50</b>

<b>Überträge</b>		<b>15,00</b>	<b>199,50</b>
RADARSENSOR EINSTELLEN (RADARSENSOR GEPRUEFT)	91 63 16 50	9,00 2	119,70
BATTERIE LADEN	27 06 89 50	1,00 2	13,30
FAHRZEUG V UND H PRUEFEN (VORBEREITUNG ASSISTENZSYSTEME)	44 95 01 50	4,00 2	53,20
ASSISTENZSYSTEME (ADAS) VORBEREITUNG ZU KALIBRIEREN (VOR REPARATUR)	90 92 00 50	3,00 2	39,90
		<b>32,00</b>	<b>425,60</b>
<b>32,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>			<b>425,60</b>

## Lackierung (AZT):

<b>zu lackierender Teil</b>	<b>Leit-Nr</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ</b>	<b>AZ-Preis</b>	<b>Lackmat.</b>
SPOILER V R NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 18,40	0392		4,00	53,20	
STOSSFAENGER V REPARATURLACK ST K3 LACKMATERIAL: 111,71	0281		13,00	172,90	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,50	113,05	
P AZT-MATERIAL-INDEX					44,99
K-NEUTEILLACK (K1R)					18,40
K-REPARATURLACK (K3)					111,71
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					29,90
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,50	19,95	
			<b>27,00</b>	<b>359,10</b>	<b>205,00</b>
<b>27,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b>					<b>359,10</b>
<b>Lackmaterial</b>					<b>205,00</b>
<b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>					<b>564,10</b>

## Zusammenfassung Heckschaden:

## Zusammenfassung Heckschaden:

Arbeitslohn	: AZ 14,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	186,20
Lackmaterial	:	EUR	148,29
Lackierarbeit	: AZ 17,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	226,10
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 560,59
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 112,12
		<b>Reparaturkosten inkl. USt.</b>	<b>EUR 672,71</b>

## Schadenbeschreibung:

Heckschaden mit Hauptanstoß links.

Stoßfängerverkleidung abgeschürft.

## erforderlicher Arbeitsaufwand

<b>Bezeichnung</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
ABDECKUNG STOSSFAENGER H U AUS-/EINBAUEN	63 69 19 00	9,00 2	119,70

<b>Überträge</b>		<b>9,00</b>	<b>119,70</b>
STEUERGERAET SPURWECHSELASSISTENT EINSTELLEN	96 35 15 50	5,00 2	66,50
UMFASST: RUECKFAHRKAMERA EINSTELLEN			
		<b>14,00</b>	<b>186,20</b>
<b>14,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>			<b>186,20</b>

## Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSFAENGER H OBERFL LACK ST K2 LACKMATERIAL: 73,40	2581		7,00	93,10	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,50	113,05	
P AZT-MATERIAL-INDEX					44,99
K-OBERFLÄCHENLACK (K2)					73,40
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					29,90
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,50	19,95	
			<b>17,00</b>	<b>226,10</b>	<b>148,29</b>
<b>17,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b>					<b>226,10</b>
<b>Lackmaterial</b>					<b>148,29</b>
<b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>					<b>374,39</b>

## Zusammenfassung Innenraum:

## Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:	EUR	273,70
Arbeitslohn	: AZ 8,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	106,40
		exkl. USt.	EUR 380,10
		+ 20% USt.	EUR 76,02
		<b>Reparaturkosten inkl. USt.</b>	<b>EUR 456,12</b>

## Schadenbeschreibung:

Verkleidung hinten links im Einstiegsbereich abgeschürft.  
Heckklappenverkleidung abgeschürft.

## zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEID U KLAPPE H	4907	80A 867 979 A 4PK	1	205,00	205,00
VERKL C-SAEULE U L	4967	80A 867 767 A 4PK	1	68,70	68,70
					<b>273,70</b>

## **erforderlicher Arbeitsaufwand**

<b>Bezeichnung</b>	<b>ArbPos-Nr</b>	<b>AZ LK</b>	<b>AZ-Preis</b>
VERKLEIDUNG F RUECKWANDKLAPPE AUS-EIN (UNTERTEIL)	70 92 19 00	3,00 2	39,90
SITZBANK H L AUS-/EINBAUEN	72 49 19 00	2,00 2	26,60
SEITENPOLSTER H A L AUS-/EINBAUEN	74 60 19 00)	1,00 2	13,30
VERKLDG C-SAEULE U L AUS-/EINBAUEN	70 68 19 05)	2,00 2	26,60
		<b>8,00</b>	<b>106,40</b>
<b>8,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>			<b>106,40</b>

## **Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:**

## **Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:**

### **Schadenbeschreibung:**

Steinschläge an der Fahrzeugfront vorhanden  
Frontscheibe Steinschläge vorhanden  
Kofflflügel rechts und links leicht verkratzt  
Seitenwände und Türen leicht verkratzt  
Schwellerblenden verkratzt  
Armaturenbrett verkratzt  
Türverkleidungen verkratzt  
Einstiegsleisten verkratzt  
Einstiegsbereiche abgeschürft und verkratzt  
Vordersitze abgenutzt

## **Erklärung zu den Positionsmarkierungen:**

Z = Arbeitszeit wurde verändert  
P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert

## Weitere Informationen

### sonstige Sonderausstattung: (bewertet)

Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Beifahrerairbagdeaktivierung, Akzentflächen schwarz matt, Aluminium-Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design, Ambiente-Lichtpaket, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Becherhalter, Bluetooth-Schnittstelle, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff, Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung, Dachspoiler, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Digitaler Radioempfang, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektromechanische Servolenkung, Entfall Modellbezeichnung, Entfall Technologie-Schriftzug, Fahrerinformationssystem monochrom, Frontscheibe mit Akustikverglasung, Funkschlüssel, ohne Safelock, Fußmatten vorne und hinten aus Velours, Garantie - Herstellergarantie 2 Jahre, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Gurtanlegekontrolle, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klarglas, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen vorn, Lackierung Uni, Ladeboden, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lautsprecher, 8 Stück, Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, LTE-Unterstützung für Audi phone box, Mittelarmlehne vorne, Modellbezeichnung/Technologie-Schriftzug, Normalsitze vorn, Quattro mit ultra-Technologie, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Schalt-/Wählhebelknopf, Scheibenbremsen vorne und hinten, Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Serienfahrwerk, Sonnenblenden, Start-Stop-System, Stoff Impressum, Stoff Synonym für Q5, Normalsitze, Stoßfänger verstärkt, Tagesfahrlicht, Verbandmaterial mit Warndreieck, Vordersitze manuell einstellbar, Wärmeschutzverglasung, Zierleisten Schwarz.

### Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 11.2020, RADIO DIGITAL, BREMSE HINTEN 330X22, HEIZUNG ELEKTRISCH, BREMSE VORN 338X30, KLIMAAUTOMAT 3-ZONEN, VERGLASUNG H ABGED, KEYLESS ENTRY/SAFE, ABLAGEPAKET, AUSSENSP KLAPPB/ABBL, KINDERSICHERUNG, FRONTKAMERA, AUDI SOUNDSYSTEM, AUDIO CONNECTION BOX, SCHEINW-REINIGUNG, MATRIX LED-SCHEINW, EINPARKHILFE V/H, DIST-REGELUNG AUTOM, AUSST STOFF/LEDER, SITZE V HEIZBAR, SITZBANK H KLAPPBAR, RUECKFAHRKAMERA, GLANZPAKET, ABGASNORM EU6 AP, A-SPIEGEL L ASPH, A-SPIEGEL R ASPH, ANHAENGEVORRICHTUNG, HECKKL ELEK KLAPPBAR, LICHTPAKET INNENRAUM, INNENSP AUTOM ABBL, 1968CCM 150KW, GENERATOR VERSTAERKT, KAELEMITTEL R1234YF, 7-GANG AUTOMATIK, SPURHALTEASSISTENT, ALLRADANTRIEB, B-AIRB DEAKTIVIERBAR, SPURWECHSELASSISTENT, REIFEN 235/55 R19..W, MITTELKONSOLE SCHWA, DEKOR ALU GEBUERST, EINSTIEGL EDELSTAHL, ZUSATZTANK SCR 24L, MULTIF-SPORTLENKRAD, FUSSGAENGERSCHUTZ, NOTRUFSYSTEM E-CALL, SPORTSITZE, L-WIRBELSTUETZE ELEK, STOP-START-ANLAGE, MILD HYBRID SYSTEM, SICHERHEITSSYS ERW, KINDERS-BEFESTIGUNG, SICHERHEITSGURT WARN, FELGE 8 J X 19 ALU, SPORTPEDALE, 2-SCHICHT-UNI.

### Bereifung:

1. Achse: Sailun / 235/55 R 19 Ganzj. Profil in mm: links: 7,63 rechts: 7,7
2. Achse: Sailun / 235/55 R 19 Ganzj. Profil in mm: links: 7,54 rechts: 7,74