




Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS8 RW078683	Erstzulassung	17.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	9 438 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz					
					
					
					
					

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR	
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR	

Außenschäden

3		Bauteil	Stoßfänger oberhalb	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	248,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	180,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Kotflügelzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	85,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	174,25€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür unterhalb	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	212,50€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	180,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfänger oberhalb	Reparaturzeit	1,90	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	133,00€	Nettokosten	266,05€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	180,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	85,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		
9		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1



Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	209,25€
Position		- Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	207,61€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

2



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	212,50€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	99,45€
Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.590,56€
---------------------	------------------