

Détails véhicule					
VIN	VR3KAHPY7 SS053705	Date d'immatriculation	24/03/2025	Couleur	BRUN PALOMBE MET.VER
Marque	PEUGEOT			Odometre	14 484 km
Modèle	5008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	23/09/2025	N° d'inspection	1857197	Date d'évaluation	30/09/2025
Date du mandat	30/09/2025				



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Cache bagages ✓	Porte documents ✓
	Kit roue secours Complet ✗	Manuel d'utilisation ✓
		Carnets de bord ✓
		Double clefs ✗

Pneumatiques			
Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm	
Michelin 225/55/19 V Eté 6.5 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 6.5 mm	

Détails des dommages					
1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-
		Position	-	Coût Réparation	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-
				Coût net	-
2		Elément	Kit compresseur complet	Temps Réparation	-
		Position	-	Coût Réparation	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-
		Opération	Echange	Forfait	-
				Coût net	40,80€

3		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
4		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
5		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	40,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	40,00€
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	56,00€
7		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	584,80€	Dépréciation	-	Prix Net	584,80€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	4,00	208,00€	-	-	208,00€
Peinture	80,00€	3,20	256,00€	-	-	256,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			40,80€	-	-	40,80€
Forfait			0,00€	-	-	0,00€