


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FPHNST PY677833	Erstzulassung	19.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	26 569 km
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	324,70€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,80	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	392,00€	Nettokosten	588,20€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	238,00€	Nettokosten	444,55€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	409,70€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	272,73€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	291,32€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

8		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		