

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263611ZGWGG vom 01.06.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

TRUZZZ8P1B1005469

Kennzeichen

Hersteller

Audi

Modell

A3 Cabriolet (8P7)(04.2008->)

Untertyp

Ambition

Erstzulassung

10.03.2011

Laufleistung

170.831 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsnummer	3263611ZGWGG
Auftragsdatum	01.06.2026 um 08:30 Uhr
Besichtigungsdatum	01.06.2026 um 08:30 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	A3 Cabriolet (8P7)(04.2008->)	FIN:	TRUZZ8P1B1005469
Untertyp:	Ambition	Erstzulassung:	10.03.2011
KBA:	8307 / ABL	Letzte Zulassung:	10.03.2011
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	170.831 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Maße in mm (LxBxH):	4.238 x 2.032 x 1.424
Hubraum:	1.197 ccm	Anzahl Türen:	2
Leistung:	77 kw	Anzahl Sitze:	4
Getriebeart	Manuell	Lackfarbe:	Phantomschwarz Perleffekt
Anzahl Gänge:	6		
Antriebsart:	Frontantrieb		

Leergewicht:	1.435 kg	Innenraumfarbe:	Silber-schv
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.860 kg		schwarz/schwarz/schwarz
Fahrzeugart:	Pkw	Polsterfarbe:	Silber-schwarz
Bauform:	Cabriolet	Polsterart:	Stoff Dynamik
		Scheckheftgepflegt:	Nicht gepflegt
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe, Serviceheft

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte (18900), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Ausstattungs-Paket: Ambition (4303), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel konvex, rechts (15702), Außentemperaturanzeige (25702), Einstiegshilfe Easy-Entry (29700), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage (13112), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrer-Informationen-System (FIS) (25805), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Getriebe 6-Gang (75205), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 2-türig (10002), Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag) (26907), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung (69502), Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI (96531), Nebelscheinwerfer integriert (18301), Nebelschlussleuchte (18700), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (33508), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Servolenkung elektronisch gesteuert (69801), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine (30728), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sport-Fahrwerk (42000), Sportsitze (31900), Start/Stop-Anlage (77601), Tagfahrlicht (18904), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Windschott (39105), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) (24198), Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente (1806), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) (51299), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (70603), Frontscheibe mit Bandfilter oben (22506), Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Medial Silber (26404), Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen (28809), Komfort-Paket (1505), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (33401), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion (69304), Licht-Paket (1702), LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen) (48310), Mittelarmlehne vorn (27202), Perleffekt-Lackierung (11109), Reserverad als Notrad (68707), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert (24812), Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) (18505)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	13.800 km / 342 Tag(e)
Nächste HU	05.2028

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Sportiva (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	7 mm In Ordnung	
R Sportiva (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	7 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Platin (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	6 mm In Ordnung	
R Platin (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	6 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Notrad

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie: von 120,00 µm bis 160,00 µm
 Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Feststellungen

Im Rahmen der Fahrzeuguntersuchung wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurden Fehler in der Fahrzeugelektronik festgestellt. Wir empfehlen eine ausführliche Fahrzeugdiagnose. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Elektronische Systeme	Aktive Fehlercodes gespeichert
2	Seitenwand hinten links	Größere Delle
3	Kofferdeckel	Dellen
4	Stoßfänger hinten	Angeschrammt
5	Rad hinten rechts / Felge	Abschürfung
6	Rad vorne rechts / Felge	Abschürfung
7	Motor	Ölverlust

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Übersichtsbilder

Bild 1




Übersichtsbild vorne links

Bild 2




Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6




Bild 7



Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14




Bild 15

22 Nachweise

Service-Nachweise	Service-Nachweise
Audi LongLife Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	Audi LongLife Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion
Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halolux Öl ☒ S-tronic Öl und Filter	Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halolux Öl ☒ S-tronic Öl und Filter

Km Stand: 55476
 Mobilfunknummer: 0171 71847
 Datum: 28.11.15

Bild 16

23 Nachweise

Service-Nachweise	Service-Nachweise
Audi LongLife Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	Audi LongLife Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion
Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halolux Öl ☒ S-tronic Öl und Filter	Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halolux Öl ☒ S-tronic Öl und Filter

Km Stand: 55476
 Mobilfunknummer: 0171 71847
 Datum: 28.11.15

Bild 17

Service-Nachweise		Service-Nachweise	
Audi LongLife Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion		Audi LongLife Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	
Audi Inspektions Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion		Audi Inspektions Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	
Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halbes Öl ☒ S-tronic Öl und Filter		Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halbes Öl ☒ S-tronic Öl und Filter	
Km Stand: 104.800 Rechnungsnummer:		Km Stand: 108.998 Rechnungsnummer:	
23.03.20 Datum, Stempel des Audi Betriebs		2.10.21 Datum, Stempel des Audi Betriebs	

Bild 18


Service-Nachweise		Service-Nachweise	
Audi LongLife Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion		Audi LongLife Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	
Audi Inspektions Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion		Audi Inspektions Service: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	
Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halbes Öl ☒ S-tronic Öl und Filter		Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multigrade Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halbes Öl ☒ S-tronic Öl und Filter	
Km Stand: 125.511 Rechnungsnummer:		Km Stand: 169.516 Rechnungsnummer:	
23.03.23 Datum, Stempel des Audi Betriebs		8.5.26 Datum, Stempel des Audi Betriebs	

Bild 19



Sonstiges

Bild 20



Fahrzeugunterlagen

Bilder Feststellungen

Bild 21



Nr.: 2

Bauteil: Seitenwand hinten
links

Beschädigungsart: Größere
Delle

Reparaturweg:

Bild 22



Bild 23



Nr.: 3

Bauteil: Kofferdeckel

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg:

Bild 24




Bild 25



Nr.: 4

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Angeschrammt

Reparaturweg:

Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Nr.: 5

Bauteil: Rad hinten rechts /
Felge

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 30



Bild 31



Nr.: 6

Bauteil: Rad vorne rechts /
Felge

Beschädigungsart:


Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 32



Bild 33



Nr.: 7

Bauteil: Motor

Beschädigungsart: Ölverlust

Reparaturweg:

Bild 34



Bild 35



Kunde:	3263611	Fahrzeugtyp:	Audi A3 8P (2003 – 07/2012)
Kundennummer:		VIN:	TRUZZZ8P1B1005469
Kennzeichen:		Kilometerstand:	170830 km

Lenksäulenelektronik (Lre_16_8P_549)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8P0-953-549-K	Programmierbarkeit: nicht programmierbar	Programmstand: 00
Datenstand: 70	Codierung: 3011	Gerätenummer: 200
Importeursnummer: 785	Werkstattcode: 1236	Systembezeichnung: J0527 H37
Protokoll: KWP2000	Ersatzteilnummer Slave 1: XXXXXXXXXXXX	Programmierbarkeit Slave 1: nicht programmierbar
Programmstand Slave 1: 01	Datenstand Slave 1: 00	Codierung Slave 1: 1
Gerätenummer , Slave 1: 0	Importeursnummer , Slave 1: 0	Werkstattcode Slave 1: 0
Systembezeichnung Slave 1: E0221 H04	AVL-ECU-ID: 1034-3374-79	

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0518] 1304	Radio
	kein Signal/Kommunikation
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	Speicherstatus: aktuell und gespeichert
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Gateway (Did_19_8P_3B)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8P0-907-530-C	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 0311
Codierung: 359100	Hardwarenummer: 1K0907951	Hardware Versionsnummer: H43
Gerätenummer: 200	Importeursnummer: 758	Werkstattcode: 1236
Systembezeichnung: J533 Gateway	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 4392-5895-1

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0518] 1304	Radio
	kein Signal/Kommunikation
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	Speicherstatus: aktuell und gespeichert
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Türelektronik vorn links (Tfa_42_8P_Cabrio)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8P7-959-801-G	Programmierbarkeit: programmierbar	Programmstand: 01
Datenstand: 03	Codierung: 131324	Gerätenummer: 200
Importeursnummer: 785	Werkstattcode: 1236	Systembezeichnung: Tuer-SG H04
Protokoll: KWP2000	AVL-ECU-ID: 1966-8390-08	

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0390] 912	Schalter Fensterheber vorn links
	unplausibles Signal
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
[0CE4] 3300	Zentralschalter für Fensterheber in Fahrtür
	unplausibles Signal
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler

Kombiinstrument (Sch_17_8P_VDO_Mj8)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8P0-920-932-K	Programmierbarkeit: programmierbar	Programmstand: 00
Datenstand: 91	Codierung: 260028	Gerätenummer: 11111
Importeursnummer: 111	Werkstattcode: 11111	Systembezeichnung: KOMBIINSTR. VDO H01
Protokoll: KWP2000	VIN: TRUZZZ8P1B1005469	VIN: TRUZZZ8P1B1005469
Kilometerstand: 170830km	AVL-ECU-ID: 5491-0752-6	

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0003] 3	Steuergerät defekt Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen Speicherstatus: aktuell und gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Telefonmodul (Tel_77_8P_FSE_BT)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 8P1-862-335	Programmierbarkeit: programmierbar	Programmstand: 06
Datenstand: 50	Codierung: 1201	Gerätenummer: 200
Importeursnummer: 785	Werkstattcode: 1236	Systembezeichnung: FSE_256x BT H41
Protokoll: KWP2000	AVL-ECU-ID: 1480-4548-84	

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[09C7] 2503	Ausgangsleitung zum Radio Unterbrechung Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen Speicherstatus: aktuell und gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
[0518] 1304	Radio kein Signal/Kommunikation Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen Speicherstatus: aktuell und gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Anmerkungen:

Prüfer:

Unterschrift: