

WAUZZZF56NA019784

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	57,522 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	2,500 km
Type / Model	A5 Sportback	Main inspection (Report not on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZF56NA019784	Power / Engine displacement	150 kW / 1,984 ccm
First registration	10 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
3	Door - front left side	Brightware - upper - Scratched - Loss in value
4	Door - rear right side	Brightware - upper - Scratched - Loss in value
5	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
9	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
10	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
11	Front bumper	Air-inlet grille - Scratched - Replace
12	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
13	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
14	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46014890
Delivery date: 18 Jun 2026



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	265/30 R20 94Y	Continental	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	265/30 R20 94Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46014890
Delivery date: 18 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	A5 Sportback	Mileage (Read)	57,522 km
Vehicle Identification number	WAUZZZF56NA019784	First registration	10 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46014890
Delivery date: 18 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #3: Door - front left side: Brightware - upper - Scratched - Loss in value



Damage #4: Door - rear right side: Brightware - upper - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value




Damage #9: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #10: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #11: Front bumper: Air-inlet grille - Scratched - Replace



Damage #12: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #14: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WAUZZZF56NA019784

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	57.522 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	2.500 km
Typ/Modell	A5 Sportback	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZF56NA019784	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	10.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Tür vorn links	Zierleiste oben - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Tür hinten rechts	Zierleiste oben - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
11	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/30 R20 94Y	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	265/30 R20 94Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46014890
Anlieferungsdatum: 18.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A5 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	57.522 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF56NA019784	Erstzulassung	10.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46014890
Anlieferungsdatum: 18.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür vorn links: Zierleiste oben - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Zierleiste oben - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A5 40 TFSI S tronic Sportback Schräghecklimousine 5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AI 0482	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF56NA019784
Vertrags-Nummer:	57693080	Erstzulassung:	10.02.2022
Internes KZ:	15031756	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A5 40 TFSI S tronic Sportback Schräghecklimousine 5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A5 40 TFSI S tronic Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	128
durchschn. Verbr./100 Km:	5,600	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,200
Leergewicht (kg):	1590	zul. Gewicht (kg):	2085

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57693080
Amtliches Kennzeichen: HD -AI 0482
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TFSI S tronic Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57693080
Amtliches Kennzeichen: HD -AI 0482
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TFSI S tronic Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer