

F A H R Z E U G D A T E N

FAHRZEUGART	: PKW
AUFBAU	: Kombilimousine
FABRIKAT	: VOLKSWAGEN - VW
HAUPTTYP/UNTERTYP	: Tiguan / ELEGANCE
FZG-I-NR	: WVGZZZCT2TW551387
KBA-NR	: 0603/CSG
KRAFTSTOFFART/HUBRAUM/LEISTUNG	: Diesel / 1.968 ccm / 110 kW
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG	: 05.02.2026 / 05.02.2026
VORBESITZER	: 0
NAECHSTE HU	: 02.2027
BEREIFUNG	
FABRIKAT VORNE	: Falken EuroAllSeason AS220Pro
FABRIKAT Hinten	: Falken EuroAllSeason AS220Pro
DIMENSION VORNE	: 235/55 R18 100V
DIMENSION Hinten	: 235/55 R18 100V
	VL VR HL HR
PROFILTIEFE	: 6,5 6,5 7,0 7,0 mm
ERSATZRAD	: Reparaturkit
LAUFLEISTUNG ABGELESEN	: 16.378 km
LAUFLEISTUNG GESCHÄTZT	: 16.378 km
ALLGEMEINZUSTAND	: sehr gut
FAHRZEUGZUSTAND	: unzerlegt, nicht repariert, fahrfähig (nicht verkehrssicher)
BESCHÄDIGUNGSBEREICH (E)	: rechts vorne
VORSCHADEN	: keine festgestellt
ALTSCHADEN	: keine festgestellt
LACKIERUNG (FARBTON / ART)	: Schwarz - Perlcolor

REPARATUR - KALKULATION NR 202605033

28.05.2026

AKTENZEICH	41	KBA-NUMMER	0603CSG
FABRIKAT	VW	TIGUAN (TYP CT1)	ELEGANCE
FZ-IDENT-NR	WVGZZZCT2TW551387	8841	TYP-CODE 06 G5 04
AUSSTATTG	AB 09.2024	SPURWECHSELASSISTENT	GENERATOR 180A
	S-GURT V MIT GURTSTR	ZIERL F-RAHM VERCHR	DEKORTEILE I VERCHR
	KOMFORT-OEFF HECKKL	UMGEBUNGSKAMERAS	3-ZONEN KLIMAAUTOM
	ZUSATZHEIZUNG ELEKTR	CAR2X KOMMUNIKATION	STECKDOSE 230V
	HECK-/TUERSCH ABGED	KEYLESS ADVANCED SAF	A-SP EL/VRST/HZB/ABB
	INFOTAINMENT 15 ZOLL	RADIO-EMPfang DIGIT	SCHEINW LED MATRIX
	LED-HECKL DYNAMISCH	HEAD-UP DISPLAY	SITZLEHNE H KLAPPBAR
	LENDENWIRBEL PNEUMAT	SPORT-KOMFORTSITZE	SITZ V L TIEFENVERST
	SITZE V HEIZBAR	KINDERS-VERANK V/H	LEISTEN BELEUCHTET
	MASSAGESITZE V	MULTIF-LED-LENKR HZB	DIEBSTAHLALARMANLAGE
	AMBIENT-BEL 30 FARB	ANHAENGEVORR ELEKTR	BEIFAHRELERH KLAPPB
	PARKLENKASSIST RPA	1968CCM 110KW	SCR SYSTEM
	7-GANG DSG	PRE-CRASH SYSTEM	FRONTKAMERA
	FR ASSIST NOTBREMS H	BREMSE VORN 340X30	FRONTANTRIEB
	KREUZUNGS-ASSISTENT	AUTOMAT DISTANZREG	235/55 R18 100V *
	FELGE 7.5 J X 18 ALU	SPURHALTEASSISTENT	ZIERBL INSTR KUNSTL
	NOTRUFSYSTEM	S-GURT H MIT GURTSTR	DACHRELING ALUMINIUM
	REIFENDRUCKKONTROLLE	DEAKTIVIER BEIF-AIRB	CENTER-AIRBAG SITZ V
	FAHRPROFILAUSWAHL	ELEGANCE	SERVICE (QI6)

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =100.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =100.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =100.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	20.00
KN	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3	30.00
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG)	2	9	90.00
	UMFASST: STURZ UND SPUR PRUEFEN, HALTER UND MESSFUEHLER EIN-/AUSBAUEN OHNE EINSTELLARBEITEN			
97 85 09 50	MASSEBAND BATTERIE LOES/BEF	2	1	10.00
63 29 19 60	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	9	90.00
	UMFASST: RADARSENSOR AUS-/EINBAUEN			
63 29 55 80	ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	13	130.00
	UMFASST: KUEHLERGRILL, GRILLE U STOSSFAENGER UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN			
63 29 31 56	ABDECKUNG STOSSFAENGER V UMBAUEN (AUSGEBAUT)	2	2	20.00
	ZUSATZPOSITION FUER PARKLENKASSISTENT			

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 202605033

28.05.2026

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =100.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =100.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =100.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 29 43 80	ABDECKUNG STOSSFAENGER V BOHREN (VERBUNDARBEIT) (1 LOCH BOHREN)	2	2	20.00
63 29 43 80	ABDECKUNG STOSSFAENGER V BOHREN (VERBUNDARBEIT) (1 LOCH BOHREN)	2	2	20.00
66 04 55 53	LUEFTUNGSGITTER V M ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	10.00
97 59 19 50	LEITUNGSSATZ FUER STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	1	10.00
66 03 55 50	GRILL U STOSSFAENGER V ERNEuern (AUSGEB)	2	1	10.00
50 34 19 ZAX	QUERTRAEGER V AUS-/EINBAUEN (VERB-ARB) (ABDECKUNG F STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	5	50.00
50 34 55 ZAX	QUERTRAEGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	10.00
50 55 19 50)	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT) (SCHEINWERFER AUSGEBAUT)	2	3	30.00
50 55 51 50	UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN KOTFLUEGEL V R ABDICHTEN (VERBUNDARBEIT)	2	3	30.00
KN	HALTER KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	2	2	20.00
KN	STREBE KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	2	2	20.00
94 15 20 50	BEIDE SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) OHNE: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	2	20.00
94 15 55 60	SCHEINWERFER R ERSETZEN (SCHEINWERFER AUSGEBAUT)	2	2	20.00
KN	SCHEINWERFER R INSTANDSETZEN	2	2	20.00
44 05 19 51	RAD V AUS-/EINBAUEN (VERBUNDARBEIT)	1	1	10.00
44 05 19 51	RAD H AUS-/EINBAUEN (VERBUNDARBEIT)	1	1	10.00
57 53 15 51	TUERSCHARNIERE V R EINSTELLEN	2	1	10.00
57 51 19 00	TUER V R AUS-/EINBAUEN	2	4	40.00
57 51 55 50	TUER V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	27	270.00
58 51 19 00	TUER H R AUS-/EINBAUEN	2	4	40.00
70 73 19 50	TUERVERKLEIDUNG H R AUS-/EINBAUEN	2	2	20.00
58 51 65 00	TUER H R TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG) UMFASST: FENSTERFUEHRUNG, TUEGRIFF UND ABDECKUNG U TUER AUS-/EINBAUEN	2	5	50.00
57 25 15 50	SCHLIESSPLATTE TUER V R EINSTELLEN	2	1	10.00
66 76 19 50	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	2	3	30.00
66 45 19 50	ABDECKUNG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	2	2	20.00
44 10 55 50	SCHEIBENRAD/BEREIFUNG V R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT) UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN	2	3	30.00
44 10 55 50	SCHEIBENRAD/BEREIFUNG H R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	2	3	30.00

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 202605033

28.05.2026

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =100.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =100.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =100.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
LEIT-NR PREIS

UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN,
VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN
90 83 15 50 UMFELDKAMERA EINSTELLEN 2 2 20.00
94 15 16 50 SCHEINWERFER EINSTELLEN (VBA) 2 2 20.00
1782 TUER H R INSTANDSETZEN 3 7* 70.00

51 01 75 00) KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN 3 2 20.00
51 01 75 50 KOTFLUEGEL V R HOHLRAUM KONSERVIEREN 3 1 10.00
(VERBUNDARBEIT)
51 01 75 50 TUER V R HOHLRAUM KONSERVIEREN 3 1 10.00
(VERBUNDARBEIT)
51 01 75 50 TUER H R HOHLRAUM KONSERVIEREN 3 1 10.00
(VERBUNDARBEIT)

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-PERLCOLOR AW

0742 KOTFLUEGEL V R NEUTEILLACK ST I 10
1482 TUER V R NEUTEILLACK ST I 18
0283 STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R 10
1782 TUER H R REPARATURLACK ST III 16

LACKIER-ZEITKOSTEN AW ARB.-
FAKTOR 100.00 EUR/STD PREIS
LACKIERZEIT 54
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK. 17
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK. 5
VORBE. FARBE ANMISCHEN 3
VORBE. FARBMUSTER 3
GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD : 82 820.00

LACKIER-MATERIALKOSTEN PREIS
NEUTEILLACKIERUNG 287.84
NEUTEILLACKIERUNG K1R 176.93
REPARATURLACKIERUNG 104.64
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK. 56.90
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK. 17.70
MAT-KONST. FARBMUSTER 5.40

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 202605033
28.05.2026

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283		STOSSFAENGER V	571 807 221 B GRU	403.65
0294		ZIERLEISTE R STOSSF	571 807 155 2ZZ	22.56
0299		LUFTFUEHR-GITTER V M	:571 853 677 A 041	66.08
0304		SENS V A R PARKHILFE	1EA 919 275 905	128.73
0306		SENS PARKH SEITL V R	1EA 919 275 905	128.73
0324		ZIERL O LUFTGITT V R	571 853 765 B 2ZZ	42.77
0329		FUEHRUNG L STOSSF V	571 807 049	24.57
0330		FUEHRUNG R STOSSF V	571 807 050	24.57
0332		HALT SENS SEITL V R	571 919 400 9B9	9.58
0339		QUERTRAEGER STOSSF V	571 807 107 A	51.70
0340		TRAEGER STOSSF V	571 807 109 A	218.77
0341		FUELLSTUECK STOSSF V	571 807 248 B	27.37
0343	4	BLINDNIET	N 912 622 01	3.84
0345		HALTER L STOSSF V	571 807 883 9B9	37.50
0346		HALTER R STOSSF V	571 807 884 9B9	37.50
0349		SCHLIESST U STOSSF V	571 805 915 9B9	55.54
0356		DTG SEITLICH V R	3Q0 919 133 9B9	2.51
0360		DTG SENS PARKH V A R	3Q0 919 133 9B9	2.51
0362		ZIERL LUFTGITTER V R	571 853 765 C 2ZZ	37.42
0364		ZIERL U LUFTGITT V R	571 853 765 D 2ZZ	42.64
0365		BLLENDE KUEHLERGR V	571 853 764 C 2ZZ	37.42
0391		GRILL U STOSSF V	571 805 903 9B9	115.81
0562		SCHEINWERFER R	571 941 114 B	1475.45
0608		HALTER SCHEINW R	571 941 109	3.88
0742		KOTFLUEGEL V R	571 821 022 D	326.67
0762		HALTER KOTFL V R	571 821 152	14.57
0764		HALTER M KOTFL R	571 821 429	13.83
0766		STREBE KOTFL V R	571 821 136	21.31
0768		HALTER U KOTFL V R	571 810 334	18.52
0770		HALTER H KOTFL R	571 810 380 A	7.02
0772		SCHLIESSTEIL KOTFL R	571 821 112 A	26.90
0842		RADHAUSSCHALE V R	;571 805 912 G	86.80
0884		ABDECKUNG KOTFL V R	571 853 718 9B9	99.04
1482		TUER V R	571 831 056 E	659.55
1510		DICHTUNG A TUER V R	571 837 702 A 5AP	48.30
1516		DAEMPfung TUER V R	6X0 863 886	14.18
1518	2	DAEMPfung TUER V R	5G0 863 882	28.36
1686		ABDECKUNG U TUER V R	571 854 940 C 9B9	101.29
1816	2	DAEMPfung TUER H R	5G0 863 882	28.36
1986		ABDECKUNG U TUER H R	571 854 950 C 9B9	103.41
3688		ABDECK RADLAUF H R	571 853 818 9B9	129.26
7202		SCHEIBENRAD V R	:571 601 025 K FZZ	569.00
7204		VENTIL REIFENDR V R	3WA 907 255	107.53
7228		REIFEN V R		98.32*
9566		REIFEN H R		98.32*
9570		VENTIL REIFENDR H R	3WA 907 255	107.53
9588		LTG-SATZ STOSSF V	;571 971 095 BR	95.58

SYSTEM AUDATEX

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N			ZEITBASIS		10 AW = 1 STD	
GESAMT KL 1	5	AW	X	100.00	EUR/STD	50.00
GESAMT KL 2	115	AW	X	100.00	EUR/STD	1 150.00
GESAMT KL 3	7	AW	X	100.00	EUR/STD	70.00
VERMESSEN KL 2	9	AW	X	100.00	EUR/STD	90.00
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						1 360.00
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	5	AW	X	100.00	EUR/STD	50.00
MATERIAL						10.00
KLEBE-/DICHTMATERIAL						5.00
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						65.00
L A C K I E R U N G						
ARBEITSKOSTEN						820.00
MATERIALKOSTEN						649.41
GESAMTSUMME LACKIERUNG						1 469.41
E R S A T Z T E I L E						5 804.75
SCHWEMM-MATERIAL						7.00
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						5 811.75
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						8 706.16
-----						-----
MWST 19.00 %						1 654.17
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						10 360.33

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

LIZENZ = CARKO908

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Fehlermeldungen
Kombiinstrument

Bild 7



Übersicht Schadenbereich

Bild 8



Bild 9



Aufnahme Hauptscheinwerfer
rechts gebrochen

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Rad/Reifenkombination vorne
rechts beschädigt

Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Delle Tür hinten rechts

Bild 18



Bild 19



Anstoß Reifen hinten rechts

Bild 20