

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -CP 1278	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF33P1056535
Vertrags-Nummer:	97076081	Erstzulassung:	28.11.2022
Internes KZ:	15056513	Kilometer-Stand:	191640
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Mythossschwarz Metallic

Polsterung: Stoff Index schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **36.554,62**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Zonen Komfortklimaautomatik	743,70
4-Wege-Lendenwirbelstütze	222,69
Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select	0,00
Audi connect Navigation & Infotainment plus	0,00
Audi phone box	0,00
Audi sound system	243,70
Audi virtual cockpit plus	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend mit Mem	247,90
Businesspaket	2.815,13
Dachhimmel in Stoff schwarz	197,48
Dynamikpaket	689,08
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Entfall von Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug	0,00
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	411,76
Geschwindigkeitsregelanlage	0,00
Halteassistent	67,23
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	147,06
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	0,00
Komfortfahrwerk	0,00
LED-Scheinwerfer mit LED-Heckleuchten	705,88
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	0,00
Leichtmetallräder - 19 Zoll - im 5-Arm-Dynamik, Größe 7 J x 19 mit Reifen 235/50 R19	1.176,47
MMI Navigation plus	0,00
Metallic	588,24
Mittelarmlehne vorn	130,25
Mythossschwarz Metallic	0,00
Parkassistent mit Einparkhilfe plus	714,29
Sitzheizung vorn	285,71
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt	336,13
Sportsitze vorn	260,50
Stoff Index	0,00
Stoff Index schwarz	0,00
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz	731,09
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **47.268,91**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **56.250,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Allane SE, Parkring 33, 85748 Garching bei München | Telefon +49 89 7080 810 | E-Mail info@allane.com | Online allane-mobility-group.com | Bankverbindung Fahrzeugverkauf Uni Credit Bank | IBAN DE73 7002 0270 0002 7434 42 | BIC HYVEDEMMXXX | Vorsitzender des Aufsichtsrats Ignacio Barbadillo | Vorsitzender des Vorstands Eckart Klumpp | Vorstand Álvaro Hernández | Sitz der Gesellschaft Garching bei München, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgericht München HRB 227195 | Steuernummer 143/316/40019 | USt-IdNr. DE811194548

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1655	zul. Gewicht (kg):	2155

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 97076081
Amtliches Kennzeichen: HH -CP 1278
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
07.05.2026	9059995394	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
29.12.2025	9059975063	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
10.01.2025	9059916133	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
15.11.2023	9059869490	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite undicht	Nein	Nein
19.08.2023	9059860510	Eigenverschulden		Nein	Nein
06.06.2023	9059851557	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 97076081
Amtliches Kennzeichen: HH -CP 1278
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
15.06.2023	29435	Wartungszusatzumfänge
15.06.2023	29435	Inspektion und Wartung
28.06.2024	66006	Inspektion und Wartung
28.06.2024	66006	Wartungszusatzumfänge
12.11.2024	92387	Wartungszusatzumfänge
12.11.2024	92387	Inspektion und Wartung
12.11.2024	92387	Inspektion und Wartung
12.11.2024	92387	Bremsflüssigkeitswechsel
12.11.2024	92387	Bremsflüssigkeitswechsel
12.11.2024	92387	Wartungszusatzumfänge
06.01.2025	92387	Inspektion und Wartung
06.01.2025	92387	Bremsflüssigkeitswechsel
06.01.2025	92387	Inspektion und Wartung
06.01.2025	92387	Bremsflüssigkeitswechsel
06.01.2025	92387	Wartungszusatzumfänge
06.01.2025	92387	Wartungszusatzumfänge
08.01.2025	92387	Bremsflüssigkeitswechsel
08.01.2025	92387	Inspektion und Wartung
08.01.2025	92387	Wartungszusatzumfänge
28.04.2025	119068	Getriebeöl
28.04.2025	119068	Inspektion und Wartung
28.04.2025	119068	Inspektion und Wartung
28.04.2025	119068	Getriebeöl
28.04.2025	119068	Getriebeölwechsel
28.04.2025	119068	Getriebeölwechsel
28.04.2025	119068	Wartungszusatzumfänge
28.04.2025	119068	Wartungszusatzumfänge
13.06.2025	119068	Inspektion und Wartung
13.06.2025	119068	Getriebeöl
13.06.2025	119068	Getriebeölwechsel
13.06.2025	119068	Wartungszusatzumfänge
15.09.2025	147951	Inspektion und Wartung
Wartungsreport zur Kenntnis genommen		
31.12.2025	167831	TÜV/AU (MwSt-priv) und Unterschrift Käufer
31.12.2025	167831	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.03.2026	176813	Wartungszusatzumfänge
17.03.2026	176813	Inspektion und Wartung

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	27.07.2026
Referenznummern	0031225152 - 0097076081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-CP 1278	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF33P1056535
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	28.11.2022
Typ	Q3 Sportback 35 TDI S tronic	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Mythos-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	191.643 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	12/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/50 R19 99V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/50 R19 99V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/50 R19 99V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/50 R19 99V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99T M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99T M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99T M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99T M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 17.03.2026 bei km 176.813.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ 3-Zonen Komfortklimaautomatik | ✓ 4-Wege-Lendenwirbelstütze |
| ✓ Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select | ✓ Audi connect Navigation & Infotainment plus |
| ✓ Audi phone box | ✓ Audi sound system |
| ✓ Audi virtual cockpit plus | ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend mit Mem |
| ✓ Businesspaket | ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz |
| ✓ Dynamikpaket | ✓ Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug |
| ✓ Entfall von Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug | ✓ Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend |
| ✓ Geschwindigkeitsregelanlage | ✓ Halteassistent |
| ✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos | ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung |
| ✓ Komfortfahrwerk | ✓ LED-Scheinwerfer mit LED-Heckleuchten |
| ✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus | ✓ Leichtmetallräder - 19 Zoll - im 5-Arm-Dynamik, Größe 7 J x 19 mit Reifen 235/50 R |
| ✓ MMI Navigation plus | ✓ Metallic |
| ✓ Mittelarmlehne vorn | ✓ Mythossschwarz Metallic |
| ✓ Parkassistent mit Einparkhilfe plus | ✓ Sitzheizung vorn |
| ✓ Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | ✓ Sportsitze vorn |
| ✓ Stoff Index | ✓ Stoff Index schwarz |
| ✓ Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz | ✓ Winterkomplettäder 4Fleet |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Dach

Dach, Steinschlag, Gebrauchsspur

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Seite links

Kotflügel vorne links, Steinschlag, Gebrauchsspur

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 13, Bild 14)

Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 27.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 14. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 18.