



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46748774
Auftrags-Nr / Referenz: 18109371_1
Besichtigungsdatum: 03.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BMW i4 eDrive40 Gran Coupe		
Kennzeichen	MB-HG 330E	Fahrgestellnummer	WBY71AW0X0FR39063
Erstzulassung	07.07.2023	Laufleistung (abgelesen)	48.496 km
HSN/TSN	0005 / DGZ 00021	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	105 kW	Nächste HU	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	12 Monat(e)
Letzte Wartung	07/2025 bei 33.711 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.605 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	18109371_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 101Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	7mm / 7mm	i.O.
2	225/55 R17 101Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten - Türtaschen vorn - Ablagefach in Seitenverkleidung hinten - Ablageschale sowie -fach mit Deckel in der Mittelkonsole - Getränkehalter in der Mittelkonsole vorn und in der Mittelarmlehne hinten
AC-/DC-Laden - Für ein besonders schnelles Aufladen an AC-Ladestationen ist serienmäßig fahrzeugseitig ein Ladegerät mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 11 kW verbaut. - An DC-Ladestationen kann mit bis zu 150 kW geladen werden.
Active Guard Plus - Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige - manueller Speed Limit Assist - Spurverlassenswarnung mit Fahrbahnrückführung: erkennt Spurmarkierungen ab ca. 70 km/h und warnt per Lenkrad-Vibration vor ungewolltem Verlassen der Fahrspur - Frontkollisionswarnung mit Bremsengriff umfasst die Auffahr- und Personenwarnung mit City -Bremsfunktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung - Deaktivierung über Schlüsselschalter auf Beifahrerseite, Kontrollleuchte im Funktionszentrum Dach
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Akustischer Fußgängerschutz
Anti-Blockier-System (ABS)



Bezeichnung
Aufmerksamkeitsassistent - analysiert das Fahrverhalten des Fahrers (Lenkung) - berücksichtigt Uhrzeit und Fahrzeit - Funktion ab 70km/h aufwärts - nicht abschaltbar - System erkennt zunehmende Unaufmerksamkeit und Ermüdung des Fahrers - Vorschlag im Control Display, jetzt eine Pause zu machen
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - integrierte Zusatzblinkleuchte - Spiegelglas Fahrerseite asphärisch - Spiegelglas Beifahrerseite konvex Außenspiegelgehäuse: - integrierter Blinkleuchte - in Wagenfarbe - unteres Segment schwarz matt - Spiegeldreieck in schwarz matt
BMW Flexible Fast Charger mobiles Heimladegerät für Haushaltssteckdosen, optionaler Adapter für Industriesteckdosen erhältlich (BMW Zubehör)
BMW ID Personalisierung von Funktionen und Einstellungen
Bremsleuchte, dritte
Durchladesystem - Fondsitzlehne Teilung: 40:20:40 - alle drei Kopfstützen klappbar - Hinweise (alle Angaben in Fahrtrichtung gesehen): - rechtes 40% Sitzsegment einzeln klappbar - mittleres 20% Sitzsegment einzeln klappbar - linkes 40% Sitzsegment und mittleres 20% -Segment nur gemeinsam klappbar
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen - Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) - Cornering Brake Control (CBC) - Automatic Stability Control (ASC) - Dynamic Brake Control (DBC) - Electronic Differential Lock Control (EDLC) - Anhänger -Stabilisierungs-Logik - Dynamische Traktions Control (DTC) - Trockenbremsen - Fading -Unterstützung - Anfahrasistent
Fahrerlebnisschalter Fahrmodi COMFORT, ECO PRO, SPORT
Fensterheber, elektrisch - Taster zur Bedienung jeweils in Türverkleidung, Piktogramm beleuchtet, Mautfunktion - Fahrerseite für alle Fensterscheiben - Einklemmschutz - Komforteinstieg: für einen erhöhten Komfort beim Einstieg; automatisches Absenken der Scheibe beim Öffnen der Tür (zweimalige Betätigung des Entriegelungsknopfes der Fernbedienung)
Fußmatten in Velours vorn und hinten, abgestimmt auf alle serienmäßigen Teppichfarben
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion - Geschwindigkeitsregelung ab ca. 30 km/h - Bergabfahrten mit Bremsengriff - Bedienung über Multifunktionslenkrad - Anzeige der Wunschgeschwindigkeit und des Betriebsmodus in der Instrumentenkombination - Fahrer kann Funktion jederzeit übersteuern
Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe
Getränkehalter - in Mittelkonsole vorn 2 Cupholdereinsätze mit Klemmelementen, Einlegematte, schwarz - in Mittelarmlehne hinten 2 Cupholder
Heckklappenbetätigung, automatisch Fernöffnen mit Schlüssel, Schließen über Heckklappentaster und Fernbedienung.
Heckleuchten in LED-Technik - zweiteilige LED-Heckleuchten in L-Form mit Rauchglas Komponenten - Heckleuchte mit Schlusslicht, Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger (LED -Technologie) und Nebelschlussleuchte - Hochgesetzte Bremsleuchte (HBL)
Heckscheibenheizung
Hochvoltbatterie - mit speziell entwickelten Lithium-Ionen-Speicherzellen versorgt den E-Motor mit Energie
Innenbeleuchtung beinhaltet: - Innen- und Leselicht - Make-Up-Spiegel-Leuchten - Beleuchtung Armauflage Ablagefach - Handschuhfachbeleuchtung - Fußraumleuchten - Türausstiegsleuchte - Gepäckraumbeleuchtung
Innenspiegel, automatisch abblendend - Innenspiegel, elektrochrom beschichtet - Abblendsteuerung mittels eingebauter Sensorik, die das von hinten einfallende Licht misst und bei berechneter Blendung den Innenspiegel entsprechend abblendet
Instrumententafel in Sensatec Instrumententafel Oberteil in Sensatec Schwarz mit grauer Doppelnaht
Interieurleisten schwarz hochglänzend Akzentleiste in Perlglanz Chrom
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen - Soll-Temperaturregelung vorne getrennt einstellbar - Regulierung Luftverteilung und Luftmenge vorne gemeinsam - Temperaturregelung für Fondpassagiere gemeinsam - Automatikprogramm mit 5 Intensitätsstufen und Einstellung der Temperaturschichtung vorne getrennt - SYNC-Funk. - Aut. Umluft-Control - Max. Kühlen - Beschlag- und Solarsensor - Aktivkohlefilter für Frisch- und Umluft - Standlüftung mit Timer und Direktbe. - Aut.programm für Fond - Dig. Display Mittelkonsole hinten
Kopfstützen (2)
Ladekabel (Mode 3) für einfaches und schnelles Laden an öffentlichen Ladestationen, Länge 5 m
Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode 2)
Ladeklappe - Zugang Strombeladungsdose - LED zur Rückmeldung der Ladezustände



Bezeichnung
LED-Scheinwerfer - Abblend- und Fernlicht in Bi-LED-Technologie - Tagfahrlicht in LED -Technologie - Fahrtrichtungsanzeiger seitlich in LED-Technologie - Leuchtweitenregulierung automatisch
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad - Bedienelemente integriert in horizontalen Lenkradspeichen - linkes Bedienfeld: Fahrfunktionen - rechtes Bedienfeld: Audio und Kommunikation
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad - 3-Speichendesign - Durchmesser 369 mm - Lenkradkranz in Leder, schwarz mit schwarzer Naht - ausgeformte Daumenauflagen - Dekorblende in Galvanik
Lenksäulenverstellung stufenlos in Höhe und Länge
M Hochglanz Shadow Line Ausführung in Schwarz hochglänzend: - Blende Spiegeldreieck - Spiegelschwert - Spiegelfuß - Spiegelbrille - Fensterschachtabdeckung - Fensterumrandung
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus - mit 12,3" volldigit. Instrumentendisp. u. 14,9" Control Displ. mit Touchbedien. - Navigationsfunkt. - iDrive Touch Controller - BMW Intelligent Personal Assist. (natürl. Sprachbedienung per Kommando "Hey BMW") - Fahrerprofil ermöglicht es persönliche Einstellungen - 2 USB-Anschl. , Bluetooth/WiFi Schnittst. - Tuner mit Diversity-Empfang und RDS - 4G LTE Connectivity: festverbaute SIM-Karte mit 4G Netz - Remote Software Upgrade - Intel. Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe
Paket: Ablagenpaket Innenraum: - Fahrer- und Beifahrersitz mit Netztasche an der Lehnenrückseite - USB-C Anschluss für Ladefunktion in der Mittelkonsole hinten Gepäckraum: - Taschenhaken - Steckdose 12 Volt
Paket: Connected Package Professional BMW Maps mit Connected Navigation und Connected Parking, Connected Music, Smartphone Integration inkl. Apple CarPlay und Android Auto und In -Car Experiences
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket Innen- und Außenspiegel Fahrerseite, mittels eingebauter Sensorik automatisch abblendend: - Außenspiegel Fahrerseite, elektrochrom - Außenspiegel Beifahrerseite, ohne automatische Abblendfunktion - Anklappfunktion Außenspiegel, elektrisch - Bordsteinautomatik Außenspiegel auf Beifahrerseite - Bedienelemente beleuchtet
Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion automatisches Lösen der Parkbremse beim Anfahren
Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera Kamera- und ultraschallbasiertes Assistenzsystem - Parkassistent - Active Park Distance Control (PDC) - Rückfahrassistent - Einparkhilfe Seite - Rückfahrkamera
Polster: Stoff-/Sensatec Kombination
Radiozubehör: DAB-Tuner - inklusive DAB+ - Ermöglicht digitalen Radioempfang und bietet neben CD-ähnlicher Klangqualität, ein breites Angebot an Spartenkanälen in Abhängigkeit vom Sendernetz - Zusatzinformationen wie Titel und Interpret werden in Form von Radiotext übermittelt
Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle drahtlose Verbindung Telefonie/Audio-Streaming für geeignete Bluetooth-Handys mit dem Fahrzeug, inklusive Freisprecheinrichtung. Ermöglicht über die USB-Schnittstelle den Anschluss eines MP3 -Players, Apple iPods/ iPhones oder Speichersticks zum Abspielen der Audiodateien über das Audiosystem des Fahrzeugs
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo Stereo-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern: - 2 Mitteltöner in den vorderen Türverkleidungen - 2 Zentralbässe unter den Vordersitzen - 2 Mitteltöner in den hinteren Türverkleidung
Regensensor - automatische Aktivierung/Intervallsteuerung der Scheibenwischer
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle - elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen - Reifendruckwarnung mit Text und Bild in Instrumentenkombination - Motor -/Ausstattungsabhängig: Anzeige der Reifentemperatur
Servotronic - optimal jeder Geschwindigkeit angepasste Servounterstützung (z.B. minimaler Kraftaufwand beim Einparken)
Sitze: Fondsitze - 3 Sitzplätze - 3 Kopfstützen, höhenverstellbar - 3 Dreipunkt -Sicherheitsgurte - 2 ISO-Fix-Befestigungen
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer - Sportsitz-Geometrie - manuelle Einstellung für Sitzhöhe, Sitzlängsrichtung, Sitztiefe, Lehnenneigung, Kopfstützenhöhe und Kopfstützentiefe
Speed Limiter - Geschwindigkeitsbegrenzer, mit dem die Maximalgeschwindigkeit individuell eingestellt werden kann. - Anzeige im Control Display und in der Instrumentenkombination. - Kann im Bedarfsfall übersteuert werden.
Start-/Stop-Knopf Schlüsselloser Motorstart
Steckdose (12 V) - Mittelkonsole, vorn - Blindstopfen
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz II
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set



Bezeichnung

Wegfahrsperre elektronisch

Widescreen Display Anzeigeverbund bestehend aus einem volldigitalen Instrumentendisplay mit 12,3" und einem hochauflösendem Control Display mit 14,9"

Wärme-/Sonnenschutzverglasung aus Einscheibensicherheitsglas rundum grün eingefärbt, Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas. Reduzierte Aufheizung des Fahrzeuginnenraums durch Reduktion von Wärme- und Lichteinstrahlung

Zentralverriegelung mit Fernbedienung Inklusive 2 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Fernbedienung: - Zentralverriegelung für alle Türen, Tank- und Heckklappe - automatisches Verriegeln nach Anfahren - durch dauerhaftes Drücken der zu-Taste Schließen der Fenster und des optional erhältlichen Glasdaches und Anklappen der Außenspiegel möglich - Komfortöffnung und -schließung des Panorama-Glasdaches über Fahrzeugschlüssel

Sonderausstattung

Bezeichnung

Entfall Modellschriftzug - Entfall des Modellschriftzugs am Heck. - i4-Schriftzug am Heck links bleibt bestehen

Lackierung: BMW Individual-Lackierung Dravitgrau Metallic

Räder: 17" Aerodynamikräder 852 Bicolor - 7,5 J x 17 mit Bereifung 225/55 R17 - Alufussrad - Midnight grey, glanzgedreht

Räderzubehör: Reifenpannenset - Reifendichtmittelflasche - elektrisch betriebener 12V-Kompressor (zum Anschluss an 12V-Steckdose)

Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Sitzheizung in der Lehne, im Sitzteil und in der Sitztiefeinstellung - Wärme kann 3-stufig geregelt werden

Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums. Stärker eingefärbte Verglasung ab der B-Säule im hinteren Fahrzeugbereich bewirkt eine stärkere Absorption des Sonnenlichtes für diese Flächen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Reflektor links) - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - verformt - erneuern
6	Karosserie	Karosserie (Nicht fachgerecht Instandgesetzt. Rechnung vorhanden.) - Hagelschaden - sanft instandsetzen
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Leichte Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug
4	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
5	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Hagelschlag, nicht fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden	



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Reflektor links) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Reflektor links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Nicht fachgerecht Instandgesetzt. Rechnung vorhanden.) - Hagelschaden - sanft




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Nicht fachgerecht Instandgesetzt. Rechnung vorhanden.) - Hagelschaden - sanft

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Nicht fachgerecht Instandgesetzt. Rechnung vorhanden.) - Hagelschaden - sanft




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Nicht fachgerecht Instandgesetzt. Rechnung vorhanden.) - Hagelschaden - sanft



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekant... - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Nicht fachgerecht Instandgesetzt. Rechnung vorhanden.) - Hagelschaden - sanft



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Nicht fachgerecht Instandgesetzt. Rechnung vorhanden.) - Hagelschaden - sanft



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekant...
- verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschadenfotos



Vorschaden 1: Hagelschlag

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube