

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1475NGN / WBA21GF0X07U24926 / 7U24926

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.533

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1475NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	29/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1475NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
moldura entrada puerta di	OBSERVACIÓN-	

1475NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. moldura entrada puerta di	-	REEMPLAZAR				0,00	77,80	10,00	70,02 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	263,25	10,00	240,00 €
7. Tapizado banqueta dl iz	-	REEMPLAZAR	1.42 h.			0,00	449,55	10,00	459,26 €
8. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
9. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		4.00 h.	16,94	0,00		186,34 €
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Paragolpes tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €

TOTAL INSPECCIÓN	(IVA no incluido)	2257,18 €
------------------	-------------------	-----------

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1475NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,48 h.	287,97 €

(IVA no incluido)

1475NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	25,07 €
Total Mano de Obra Pintura	5,92 h.	227,92 €
Total Recambios	-	1026,74 €
Descuento recambios aplicado	-	231,87 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	689,50 €















Values since Individual

1.1 l/h



Total 17533 km → 523.6 km

Journey data



Door open.

P +15.0 °C WARM-UP





3

4

5

6

CHECK CONTROL

1 Tailgate open

Please close.

Close message

- OFF L +

- OFF R +







WBA21GF0X07U24926











WARM-UP
°C



MEDIA

TEL

NAV





6.42

OFF ON ZERO

Inch/mm





mm
6.54

OFF ON ZERO

inch/mm

RECALL
motiva



6.63

OFF ON ZERO

inch/mm































BMW LED

Manheim
EPA AVERAGE







