

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW Skoda Superb SportLine
Fahrgestell-Nr. : TMBJH9NP8P7036706
Modellcode : 33
Erstzulassung : 16.03.2023
Tachostand : 100 316 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1 968 cm³ / 110,00 kW
Kraftstoffart : Diesel

Nächste § 57a Beg. : März 2026
Eigen-/Gesamtgew. : 1 616 kg / 2 207 kg
Allgemeinzustand : optisch mittel
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-UNI / grau
Lackzustand : optisch mittel
Alter : 38 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	1 746,80	349,36	2 096,16
Schaden 1	EUR	775,32	155,06	930,38
Schaden 2	EUR	323,19	64,64	387,83
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	2 845,31	569,06	3 414,37

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 5
 Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	1 401,00
Arbeitslohn	: AZ 26,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	345,80
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 746,80
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 349,36
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	2 096,16

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.
Letzter Service bei 82639Km am 19.11.2025

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.
3 Stk Alufelgen stark abgeschürft

Optische Schäden:

Stoßstange re hinten abgeschürft
Ladekante abgeschürft

Innenraumschäden:

Optisch keine sichtbar

Klasse 2 Schäden:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
SCHEIBENRAD V L	7201	3V0601025CHFL8	1	467,00	467,00
SCHEIBENRAD V R	7202	3V0601025CHFL8	1	467,00	467,00
SCHEIBENRAD H R	9552	3V0601025CHFL8	1	467,00	467,00
					1 401,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	2,00 2	26,60
STEUERGERAET/E SPURWECHSELASSISTENT EINSTELLEN	96 35 16 ZAX	12,00 2	159,60
OHNE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN			
RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	26,60
BEIDE SCHEIBENRAEDER/ BEREIFUNG V ERS (RAEDER AUSGEBAUT)	44 10 56 50	5,00 2	66,50
UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTILE EINBAUEN UND RAEDER AUSWUCHTEN			
RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	26,60
SCHEIBENRAD/BEREIFUNG H R ERSETZEN (RAD AUSGEBAUT)	44 10 55 50	3,00 2	39,90
Zwischensummen		26,00	345,80

Überträge	26,00	345,80
UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN		
	26,00	345,80
4,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1		53,20
22,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2		292,60

Zusammenfassung Schaden 1:

Zusammenfassung Schaden 1:

Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	133,00
Lackmaterial	:	EUR	296,52
Lackierarbeit	: AZ 26,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	345,80
	exkl. USt.	EUR	775,32
	+ 20% USt.	EUR	155,06
	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	930,38

Schadenbeschreibung:

Stoßstange rechts hinten und Ladekante abgeschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	63 69 19 00	7,00 2	93,10
UMFASST: SCHLUSSLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN			
SENSOR/EN EINPARKHILFE SEITLICH H A-E	91 99 20 51	1,00 2	13,30
SPOILER H U AUS-/EINBAUEN	66 59 19 50	2,00 2	26,60
(ABDECKUNG STOSSF H AUSGEBAUT)			
		10,00	133,00
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			133,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3	2583		15,00	199,50	
LACKMATERIAL: 161,20					
K VORBEREITUNG Z. LACKIERUNG			8,00	106,40	
AZT-MATERIAL-INDEX					75,52
K-REPARATURLACK (K3)					161,20
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					59,80
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	39,90	
			26,00	345,80	296,52
26,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					345,80
Lackmaterial					296,52
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					642,32

Zusammenfassung Schaden 2:

Zusammenfassung Schaden 2:

Dellenreparatur	: AZ 24,30 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	323,19
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 323,19
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 64,64
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 387,83

Schadenbeschreibung:

Leichter Hagelschaden auf dem Dach, Heckklappe, Motorhaube

Dellenreparatur

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
S DECKEL V SANFT INSTANDSETZ.	0471		5,00	5	66,50
DELLE(N) : LEICHT 4-6	0471				
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	0471		2,00	5	26,60
S DACH SANFT INSTANDSETZ.	2351		5,80	5	77,14
DELLE(N) : LEICHT 7-10	2351				
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2351		1,30	5	17,29
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2351		2,00	5	26,60
S HECKKLAPPE SANFT INSTANDSETZ.	2931		5,00	5	66,50
DELLE(N) : LEICHT 4-6	2931				
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2931		1,20	5	15,96
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2931		2,00	5	26,60
			24,30		323,19
24,30 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)					323,19

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

S = Sanfte Instandsetzung

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 02.2023, KINDERSICHERUNG EL, SICHERHEITSSYS ERW, GERAUEUSCHDAEMPfung, RUECKF-KAMERASYSTEM, KAEITEMITTEL R1234YF, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, TUEr/SEIT/HECKSC GET, FRONTSCH KLIMAKOMFOR, ZUSATZHEIZUNG, DEKOREINLAGEN CARBON, AMBIENTEBELEUCHTUNG, AUSSENSP MIT MEMORY, RADIO/NAVIG COLUMBUS, SOUNDPAKET, TILGERGEW LENKRAD, LICHT/COMING HOME, SCH-WASCHDUESEN HZB, LED-HECKL DYN SCHW, NEBEL-/ABBIEGELICHT, SCHEINW REIN ANLAGE, REGEN-/LICHTSENSOR, HECKSCHEIBENWISCHER, SITZ VORN HEIZBAR, MULTIF-SPORTLENK BEH, HECKSPOILER SPORT, SICHERHEITSGURT WARN, PEDALE EDELSTAHL, MITTELARMLEHNE FOND, SCHALT-/WAEHLH LEDER, KUEHLERG BLACK MAGIC, HECKSPOILER SPORT, DACHRELING, AHK IN VORBEREITUNG, FRONTKAMERA, SPURHALTEASSISTENT, NOTBREMSSYS ASSIST, SCHRIFTZUG HOCHGL SC, PARKLENKASSISTENT, STOP-START-ANLAGE, 1968CCM 110KW, FRONTANTRIEB, 7-GANG DSG, GESCHW-/DISTANZREG, SPORTFAHRWERK, FERNLICHTASSISTENT, FELGE 8 J X 18 ALU, REIFEN 235/45 R18..W, REIFENFUELLSYSTEM, GENERATOR 180A, KEYLESS ENTRY, KNIEAIRBAG, DYNAMIKLENKUNG, SCR SYSTEM, KOMFORT-OEFF HECKKL, DIGITALER RADIOEMPF, PROAKTIV SCHUTZ, ZIERL F-RAHM SCHWARZ, NETZTRENNWAND, COMBI, STOSSFAENGER V SPORT, ABGASNORM EU6 AP, LENDENW-STUETZE V L, 2-SCHICHT-UNI.

Bereifung:

1. Achse: Bridgestone / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5,6 rechts: 5,2
2. Achse: Bridgestone / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5,6 rechts: 4
3. Achse: Bridgestone / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 5,1 rechts: 4
4. Achse: Continental / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 7 rechts: 6,7