



**WAUZZZFYXN2055188**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	75.099 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	4.500 km
<b>Typ/Modell</b>	Q5 50 TFSI e	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	03/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFYXN2055188	<b>Leistung / Hubraum</b>	195 kW / 1.984 ccm
<b>Erstzulassung</b>	25.04.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.auf	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Wertminderung
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
5	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
6	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH** **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026  
**Protokollnummer: 45146384**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	
2	235/60 R18 107V	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026  
**Protokollnummer: 45146384**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	Q5 50 TFSI e	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	75.099 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFYN2055188	<b>Erstzulassung</b>	25.04.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026  
**Protokollnummer: 45146384**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



Abbildung 25: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung




**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #4:** Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Service GmbH** **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1 SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026  
**Protokollnummer: 45146384**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Nacklackierungsfotos



**Nacklackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür vorne rechts




**Nacklackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



**WAUZZZFYN2055188**

## Vehicle details

<b>Operator</b>		<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>License number</b>		<b>Mileage (Read)</b>	75,099 km
<b>Manufacturer</b>	Audi	<b>Next maintenance in</b>	4,500 km
<b>Type / Model</b>	Q5 50 TFSI e	<b>Main inspection (Report not on hand)</b>	03/2027
<b>Vehicle Identification number</b>	WAUZZZFYN2055188	<b>Power / Engine displacement</b>	195 kW / 1,984 ccm
<b>First registration</b>	25 Apr 2022	<b>Upholstery/Colour</b>	/
<b>Last maintenance</b>		<b>Paintwork</b>	
<b>Fuel type</b>	Hybr.B/E ext.auf	<b>Gearbox</b>	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value
3	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
4	Engine	Engine cover - Damage caused by marten / rodent - Replace
5	2nd wheel set	1 tyre - Damaged - Replace
6	Wing mirror - left side	Mirror housing - Scratched - Replace
7	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - front right side, Professionally carried out

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/65 R17 104H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026  
**Protocol number: 45146384**  
Delivery date: 24 Apr 2026



---

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/60 R18 107V	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	
2	235/60 R18 107V	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026  
**Protocol number: 45146384**  
Delivery date: 24 Apr 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Audi	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	Q5 50 TFSI e	<b>Mileage (Read)</b>	75,099 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WAUZZZFYN2055188	<b>First registration</b>	25 Apr 2022

**Details of the order:**

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

**Vehicle identification:**

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

**Inspection conditions:**

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

**General condition:**

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




**Figure 7: Interior**



**Figure 8: Interior**



**Figure 9: Interior**



**Figure 10: Misc.**



**Figure 11: Misc.**



**Figure 12: Misc.**



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026  
**Protocol number: 45146384**  
Delivery date: 24 Apr 2026



Figure 25: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #2:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value



**Damage #2:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss...  
value




**Damage #2:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value



**Damage #3:** Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth rep...  
work



**Damage #3:** Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair  
work



**Damage #4:** Engine: Engine cover - Damage caused by  
marten / rodent - Replace



**Damage #4:** Engine: Engine cover - Damage caused by marten / rodent - Replace



**Damage #5:** 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - Replace




**Damage #5:** 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - Replace



**Damage #6:** Wing mirror - left side: Mirror housing - Scratches... Replace



**Damage #7:** Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #7:** Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026  
**Protocol number: 45146384**  
Delivery date: 24 Apr 2026



**Damage #7:** Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



## Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - front right side

12.05.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -CR 0575E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZFYN2055188
Vertrags-Nummer:	20277084	Erstzulassung:	25.04.2022
Internes KZ:	15081763	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	220 / 299	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	50
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	239	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	2150	zul. Gewicht (kg):	2660

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 20277084  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -CR 0575E  
**Übersicht erstellt am:** 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.04.2026	9059995609	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
23.04.2023	9059847748	Eigenverschulden		Nein	Nein
23.04.2023	9059846651	Fremdverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Radlauf hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 20277084  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -CR 0575E  
**Übersicht erstellt am:** 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer