

# Ford

PUMA X 1.0 ECOBOOST 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2RY79538



## Descripción

<b>Matrícula</b> 6496MXM	<b>Fecha de matriculación</b> 27/12/2024	<b>Kilometraje</b> 54521 km
<b>Color</b> Noir	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tissu
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Berline à Hayon	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automatique
<b>Tipo de combustible</b> Essence	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Hertz San Boi

**Fecha del encargo**  
16/04/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
16/04/2026

## Mecánica

**Incidencia de arranque motor**  
No

**No está en condiciones de circular**  
No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Bola de enganche remolque / Trasero	Faltante	Sustitución
			
002	Bandeja para paquetes en la puerta / Trasero	Roto	Sustitución



003 Soportes de bandeja trasero para paquetes / Izquierda

Faltante

Sustitución



004 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



005 Llanta / Delantero Izquierdo  
Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado

Abolladura

Smart repair



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008 Moldura de aleta / Trasero Derecho  
Cromado : No

Rayado

Pintar



009	Moldura de puerta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
010	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	Abolladura	Smart repair

### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	SAILUN	215 / 50 / 18 /	6.6 mm
<b>Delantero Derecho</b>	SAILUN	215 / 50 / 18 /	6.5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	4.5 mm
<b>Trasero Derecho</b>	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	4.7 mm
<b>Trasero</b>	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	


Fotos



Avant gauche



Arrière droit



Compartment passager avant




Odomètre



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Bola de enganche remolque / Trasero / Faltante



Bandeja para paquetes en la puerta / Trasero / Roto



Soportes de bandeja trasero para paquetes / Izquierda / Faltante



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Moldura de aleta / Trasero Derecho / Rayado



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura