



VF3MCYHZ1RL020852

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	75,079 km
Manufacturer	Peugeot	Next maintenance in	10 Tag(e)
Type / Model	5008	Main inspection (Read from ZBI)	07/2027
Vehicle Identification number	VF3MCYHZ1RL020852	Power / Engine displacement	96 kW / 1,499 ccm
First registration	8 Jul 2024	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2026, 63,741 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - front - Expired - No deduction
2	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper (Zierleiste) - Scratched - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body - Scratch(es) - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 103H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	215/65 R17 103H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45483582
Delivery date: 18 May 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R18 102V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R18 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45483582
Delivery date: 18 May 2026



Vehicle details

Manufacturer	Peugeot	Inspection condition	sufficient
Type / Model	5008	Mileage (Read)	75,079 km
Vehicle Identification number	VF3MCYHZ1RL020852	First registration	8 Jul 2024

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45483582
Delivery date: 18 May 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45483582
Delivery date: 18 May 2026




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.


Pictures of damage




Damage #2: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #4: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45483582
Delivery date: 18 May 2026



Damage #5: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



VF3MCYHZ1RL020852

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	75.079 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	10 Tag(e)
Typ/Modell	5008	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	VF3MCYHZ1RL020852	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	08.07.2024	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2026, 63.741 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - abgelaufen - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Zierleiste) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 103H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	215/65 R17 103H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.05.2026
Protokollnummer: 45483582
Anlieferungsdatum: 18.05.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R18 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.05.2026
Protokollnummer: 45483582
Anlieferungsdatum: 18.05.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	5008	Laufleistung (abgelesen)	75.079 km
Fahrgestellnummer	VF3MCYHZ1RL020852	Erstzulassung	08.07.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.05.2026
Protokollnummer: 45483582
Anlieferungsdatum: 18.05.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade...
Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - Smart Repair



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

28.05.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT 5008 BlueHDi 130 EAT8 Active Pack Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm
131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -BP 9303	Fahrgestell-Nummer:	VF3MCYHZ1RL020852
Vertrags-Nummer:	86902089	Erstzulassung:	08.07.2024
Internes KZ:	15199903	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT 5008 BlueHDi 130 EAT8 Active Pack Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT 5008 BlueHDi 130 EAT8 Active Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	96 / 131	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	149
durchschn. Verbr./100 Km:	5,700	Tankinhalt:	56
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,80
Leergewicht (kg):	1611	zul. Gewicht (kg):	2230

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 86902089
Amtliches Kennzeichen: HD -BP 9303
Übersicht erstellt am: 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 5008 BlueHDi 130 EAT8 Active Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 86902089
Amtliches Kennzeichen: HD -BP 9303
Übersicht erstellt am: 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 5008 BlueHDi 130 EAT8 Active Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer