



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Kompressor Reifenpannenset fehlt



Bild 8 : Dämmung Stirnwand Tierverschiss

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen KA K1996E **FIN** TMAK281HFNJ041958

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------|
| Erstzulassung | 29.11.2021 | Letzte Zulassung | 07.06.2022 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Hyundai |
| Typ / Verkaufsbez. | Kona (OS)(2017->) / Kona Ed. 30+ / Ed. 30+-Paket Elektro 2WD | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | TMAK281HFNJ041958 | HSN / TSN | 1349 / AFI |
| DAT Europa-Code® | 013450332670001 | DAT Marktindex | DE001 6216 |
| Km-Stand abgelesen | 37182 | Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2026 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro | Leistung (kW) | 26 |
| Schadstoffklasse: | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofrz | Getriebe / Gänge | Stufenlos / 1 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | Weiß / PYW |
| Polster / Farbe | Stoff / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 03.06.2026 (Besichtigung 03.06.2026)

| | | |
|--|---|----------------------|
| Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen | | 39.200,00 EUR |
| Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen | | 299,88 EUR |
| Listenneupreis gesamt | | 39.499,88 EUR |
| Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex | | 16.581,46 EUR |
| Bezugsfahrstrecke in km: 60000 | | |
| Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 37182 / -22818 | | |
| Laufleistungskorrektur | + | 1.170,72 EUR |
| Erstzulassungskorrektur | + | 484,64 EUR |
| Basiswert durch DAT Ermittlung | | 18.236,82 EUR |
| Gesamtwert der Ausstattungen | + | 37,47 EUR |
| Grundwert durch DAT Ermittlung | | 18.274,29 EUR |
| Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung) | + | 63,88 EUR |
| Zwischensumme I | | 18.338,17 EUR |
| Zwischensumme II | | 18.338,17 EUR |
| Reparaturkosten (mit 26,98 EUR MwSt.) | - | 169,00 EUR |
| Fehlende Teile (mit 28,58 EUR MwSt.) | - | 179,00 EUR |
| Händlerverkaufswert DAT (mit 2.872,38 EUR MwSt.) | | 18.000,00 EUR |
| Handelsspanne (mit 415,75 EUR MwSt.) | - | 2.605,00 EUR |
| Händlereinkaufswert DAT (mit 2.456,63 EUR MwSt.) | | 15.395,00 EUR |
| | | 17.990,17 EUR |
| | | 2.603,92 EUR |
| | | 15.386,25 EUR |

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung | NP | Abw. | % | VK |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------|---|------------------|
| 11194 | Sonderlackierung Polar White Uni | 299,88* | | | 37,47 |
| Summe Sonderausstattung | | 299,88 | | | 37,47 EUR |

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost brutto | Anrechn. | Minderwert brutto | |
|--|--------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 1. Dämmung Stirnwand Tierverbiss, erneuern (Bild 8) | 169 | 100 | -169,00 | |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 169 | | | -169,00 EUR |

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung B-Säule rechts leichte Kratzer,
Türeinstieg vorne links leichte Kratzer,
Motorhaube leichte Steinschläge und Kratzer,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Tür vorne rechts kleine Delle,
Batterieplatte leichte Kratzer und Schrammen
ohne Vertiefung,

Fehlende Teile

| | Kosten brutto | Anrechn. | Minderwert brutto | |
|--|------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 1. Kompressor Reifenpannenset fehlt | 179 | 100 | -179,00 | |
| fehlende Teile insgesamt / Minderwert | 179 | | | -179,00 EUR |

Der Sachverständige
Michael Fuchs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Fuchs
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

KA K1996E

FIN

TMAK281HFNJ041958

| | |
|--------------------|--|
| Vertragsnummer | 77633092 |
| Auftragsnummer | ELSRM004448 |
| Rahmenkostenstelle | RDA |
| Auftraggeber | Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München |
| Ihr Auftrag vom | 11.05.2026 |
| Besichtigung | 03.06.2026 um 08:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe |

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--|----------------------|----------------------|
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 12.936,97 EUR | 15.395,00 EUR |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 15.126,05 EUR | 18.000,00 EUR |

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.06.2026 um 08:30 Uhr durch Herrn Michael Fuchs bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 63 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| Haltereintrag | Irina KUBIK, Eichenstraße 10, 75057 Kürnbach |
| Kennzeichen | KA K1996E |
| Tag der Ersterzulassung | 29.11.2021 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 07.06.2022 |

Untersuchungstermine

| | |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 11 / 2026 |
|---------------|-----------|

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Hyundai |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | Kona (OS)(2017->) / Kona Ed. 30+ / Ed. 30+-Paket Elektro 2WD |
| Aufbauart | Geländewagen |
| HSN / TSN | 1349 / AFI |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | TMAK281HFNJ041958 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Farbe | Weiß |
| Lackierung | PYW |
| Polster / Farbe | Stoff / Schwarz |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro |
| Motorart / Zylinderanzahl | Elektromotor / 0 |
| Leistung / Hubraum | 26 kW |
| Schadstoffklasse | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
| Getriebe / Gänge | Stufenlos / 1 |
| Felgen | Leichtmetall |
| Km-Stand abgelesen | 37.182 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| 1 links | 215 / 55 R 17 94 V | Michelin / Primacy 4 FSL | S/O | 5 mm |
| rechts | 215 / 55 R 17 94 V | Michelin / Primacy 4 FSL | S/O | 5 mm |
| 2 links | 215 / 55 R 17 94 V | Michelin / Primacy 4 FSL | S/O | 6 mm |
| rechts | 215 / 55 R 17 94 V | Michelin / Primacy 4 FSL | S/O | 6 mm |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.10.2026 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Navigations-Paket, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn

höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Dive in Jeju Uni, Sondermodell Edition 30+, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Sonderlackierung Polar White Uni

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dämmung Stirnwand Tierverbiss, erneuern (Bild 8);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Verkleidung B-Säule rechts leichte Kratzer, ; Türeinstieg vorne links leichte Kratzer, ; Motorhaube leichte Steinschläge und Kratzer, ; Frontscheibe leichte Steinschläge, ; Tür vorne rechts kleine Delle, ; Batterieplatte leichte Kratzer und Schrammen ohne Vertiefung, .

Fehlende Teile

Kompressor Reifenpannenset fehlt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Fuchs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.