


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHPYE RS018669	Erstzulassung	18.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	58 749 km
Modell	5008 Hybrid 136 e-DSC6 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

--	--	--	--	--	--



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✗
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✗
Bordmappe komplett	✗
Inspektion	✗
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Falken 205/55/19 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm




Falken 205/55/19 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Falken 205/55/19 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 205/55/19 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	51,79€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	65,79€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Ladekantenschutz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
4		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		
5		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
6		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	281,87€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	323,87€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	281,37€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	323,37€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

8		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

9	Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
10	Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
11	Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
12	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
	Beschreibung		Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
			Pauschale	-		