

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7BAHNSB PE092382	Erstzulassung	01.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN			Laufleistung	32 530 km
Modell	C4 PureTech 130 Stop&Start MAX EAT8				

### Auftragsdaten

Eingangsdatum	13.03.2026	Datum der Bewertung	17.03.2026
Datum Beauftragung	13.03.2026		



### Fahrzeugausstattung

Navigationssystem	✓
Alufelgen	✓



### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓








### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓






### Reifen

Michelin 195/60/18 H Sommerreifen 4.0 mm		Michelin 195/60/18 H Sommerreifen 4.0 mm	
Michelin 195/60/18 H Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 195/60/18 H Sommerreifen 6.0 mm	

### Schadendetails

1		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	544,83€
		Position	-	Reparaturkosten	224,00€	Gesamtkosten	768,83€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 115,32
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>653,51€</b>
2		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	98,05€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 14,71
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>83,34€</b>
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	28,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 4,20
		Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	28,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>23,80€</b>
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	252,00€	Gesamtkosten	417,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,10	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	165,00€	Abwertung o. MwSt	- 62,55
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>354,45€</b>
5		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	75,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	75,00€	Abwertung o. MwSt	- 11,25
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	75,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>63,75€</b>
6		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	42,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 6,30
		Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	42,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>35,70€</b>
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	240,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	240,00€	Abwertung o. MwSt	- 36,00
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>204,00€</b>

**DEKRA Automotive Solutions**

8		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	100,01€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	128,01€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 19,20
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>108,81€</b>
9		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	24,46€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	38,46€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 5,77
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>32,69€</b>
10		Bauteil	Bezug Sitzfläche Leder	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	248,61€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	154,00€	Gesamtkosten	402,61€
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 60,39
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>342,22€</b>
11		Bauteil	Geruchsneutralisierung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	140,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 21,00
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>119,00€</b>
12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	150,00€	Abwertung o. MwSt	- 22,50
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>127,50€</b>

**Zusammenfassung Bewertung**

Rep.Kosten o. MwSt.	2.527,96€	Abwertung o. MwSt	-379,19€	Minderwert o. MwSt	2.148,77€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	-----------

**Zusammenfassung der Arbeitskosten**

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	6,30	882,00€	15,00 %	-132,30€	749,70€
Lackierung	150,00€	3,20	480,00€	15,00 %	-72,00€	408,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,00	150,00€	15,00 %	-22,50€	127,50€

<b>Verschiedene</b>				
	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	1.015,96€	15,00 %	-152,39€	863,57€
Pauschale	0,00€	-	-21,75€	-21,75€