

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3VFEHTM P7871665	Erstzulassung	19.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	32 496 km
Modell	EXPERT 2.0 BlueHdi 145 Lang	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Bedienungsanleitung Radio	✓
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Winter Kit



Außenschäden


2	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-	
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
4	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-	
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
7		Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	112,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	112,00€			
8		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Mitte	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	112,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	112,00€			

Innenschäden

5		Bauteil	Innenverkleidung	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	52,20€
		Position	Links	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	91,97€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-			
6		Bauteil	Innenverkleidung	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	111,15€
		Position	Rechts	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	142,08€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-			
9		Bauteil	Bezug Sitzfläche	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	473,34€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	509,44€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-			

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		