





Information véhicule

Marque:	AUDI	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	A1 SPORTBACK	NIV:	WAUZZZGB0RR004743
Type de carburant:		Puissance:	81 kW
Versions:	1.0 30 TFSI ATTRACTION	Première immatriculation	22/08/2023
Kilométrage:	106033 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	1
Droite	2	Gauche	1
Intérieur	1		

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Boitier rétroviseur ext G

Griffe(s)

Smart repair

Gauche



Capot
Eclat(s)
Acceptable
Avant



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Pare-chocs AR
Griffe(s)
Acceptable
Arrière



Porte ARD
Griffe(s)
Acceptable
Droite



Porte AVD
Griffe(s)
Acceptable
Droite



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	4 Saisons	Aluminium	185/65/15/92/V	Pirelli	6,0 mm
Avant Droite	4 Saisons	Aluminium	185/65/15/92/V	Pirelli	6,0 mm
Arrière Gauche	4 Saisons	Aluminium	185/65/15/92/V	Pirelli	6,0 mm
Arrière Droite	4 Saisons	Aluminium	185/65/15/92/V	Pirelli	6,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Compresseur	Oui
Kit réparation	Oui	Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbre clés total	2
Réinitialisation des paramètres d'usine	Type de carnet d'entretien		Entretien digital
Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d’usine			

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.