


DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS3 S1030435	Erstzulassung	09.07.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-HG3547	Laufleistung	39 635 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich		
------------	-------------------	--	--




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Dunlop 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm		Dunlop 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil Nothilfekit Reserverad Position - Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -	2		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Vorne rechts Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -
---	---	---	---	--	---

3		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Hinten rechts Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	4		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Vorne links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -
5		Bauteil Stoßfänger Position Vorne Beschreibung Delle Anmerkungen -	6		Bauteil Abdeckung Stoßfänger Position Vorne rechts Beschreibung Kratzer Anmerkungen -
7		Bauteil Kotflügel Position Vorne rechts Beschreibung Delle Anmerkungen -	8		Bauteil Tür Position Vorne rechts Beschreibung Delle Anmerkungen -
9		Bauteil Schweller Position Rechts Beschreibung Delle Anmerkungen -	10		Bauteil Kotflügel Position Hinten rechts Beschreibung Delle Anmerkungen -
11		Bauteil Stoßfänger Position Hinten Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	12		Bauteil Heckleuchte Seitenwand Position Hinten rechts Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -
13		Bauteil Heckklappe / Hecktür Position - Beschreibung Delle Anmerkungen -	14		Bauteil Schrifzug Heckklappe / Hecktür Position Hinten Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -
15		Bauteil Logo Heckklappe / Hecktür Position Hinten Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	16		Bauteil Türeinstieg Position Vorne links Beschreibung Delle Anmerkungen -
17		Bauteil Tür Position Vorne links Beschreibung Delle Anmerkungen -			

Sonstiges

18



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	4.230,15€
--------------	-----------