

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: LAND ROVER Discovery Sport P300e AWD Automatik R-DYNAMIC S Sports Utility
Vehicle 5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -US 0665E	Fahrgestell-Nummer:	SALCA2BT6PH916683
Vertrags-Nummer:	45555081	Erstzulassung:	12.05.2022
Internes KZ:	15047958	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

LAND ROVER Discovery Sport P300e AWD Automatik R-DYNAMIC S Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	LAND ROVER Discovery Sport P300e AWD Automatik R-DYNAMIC S Sports Utility		
	Vehicl5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	227 / 309	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	46
durchschn. Verbr./100 Km:	2,0000	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	209	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,600
Leergewicht (kg):	2168	zul. Gewicht (kg):	2750

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45555081
Amtliches Kennzeichen: HD -US 0665E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Discovery Sport P300e AWD Automatik R-DYNAMIC S Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
16.05.2023	9059851642	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45555081
Amtliches Kennzeichen: HD -US 0665E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Discovery Sport P300e AWD Automatik R-DYNAMIC S Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



SALCA2BT6PH916683

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	109.170 km
Hersteller	Land Rover	Restlauf bis Service	15.460 km
Typ/Modell	Discovery Sport	HU (Bericht lag nicht vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	SALCA2BT6PH916683	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	12.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	08/2025, 90.630 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (fehlt) - kein Abzug
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Wartung nicht zurückgesetzt) - kein Abzug
3	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/60 R18 107H	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/60 R18 107V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.06.2026
Protokollnummer: 45870759
Anlieferungsdatum: 10.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Land Rover	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Discovery Sport	Laufleistung (abgelesen)	109.170 km
Fahrgestellnummer	SALCA2BT6PH916683	Erstzulassung	12.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Wartung nicht zurückgesetzt) - kein Abzug



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt /
verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



SALCA2BT6PH916683

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	109,170 km
Manufacturer	Land Rover	Next maintenance in	15,460 km
Type / Model	Discovery Sport	Main inspection (Report not on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	SALCA2BT6PH916683	Power / Engine displacement	147 kW / 1,498 ccm
First registration	12 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	08/2025, 90,630 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Misc.	Inspection / maintenance (Wartung nicht zurückgesetzt) - No deduction
3	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
4	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
5	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
6	Front bumper	Cover bumper - front - Scratched - Replace
7	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
8	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
9	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
10	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45870759
Delivery date: 10 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/60 R18 107H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	235/60 R18 107H	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/60 R18 107V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/60 R18 107V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					04/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45870759
Delivery date: 10 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Land Rover	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Discovery Sport	Mileage (Read)	109,170 km
Vehicle Identification number	SALCA2BT6PH916683	First registration	12 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Misc.: Inspection / maintenance (Wartung nicht zurückgesetzt) - No deduction



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Front bumper: Cover bumper - front - Scratched - Replace



Damage #6: Front bumper: Cover bumper - front - Scratched - Replace



Damage #7: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #7: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #9: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #9: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45870759
Delivery date: 10 Jun 2026



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint