

Ford

VIN: WF0PXXGCHPRS63308

Coût estimé de la remise en état HT

967,86 EUR
TOTAL



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
3126MWP	26/11/2024	56527 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie	Berline à Hayon	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Toit panoramique
Toit ouvrant	Système de navigation	Sellerie chauffante

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
HERTZ NICE	03/06/2026	04/06/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction	Coût net
---	---------	---------	------------	----------

001	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Acceptable	-
	Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
	-	-	-	
	Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	-
	-	-	-	
002	Double de clé / -	Manquant	Acceptable	-
	Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
	-	-	-	
	Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	-
	-	-	-	
003	Entrée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture	31,15 EUR
	Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
	-	0,50 h	-	
	Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	-
	-	19,40 EUR	11,75 EUR	
004	Capot / -	Dépôt chimique	Peinture	155,75 EUR
	Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
	-	2,50 h	-	
	Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	-
	-	97,00 EUR	58,75 EUR	
005	Pare-brise / -	Eclat	Acceptable	-
	Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
	-	-	-	
	Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	-
	-	-	-	
006	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture	93,45 EUR
	Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
	-	1,50 h	-	
	Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	-
	-	58,20 EUR	35,25 EUR	
007	Aile / Avant Gauche	Rayure	Lustrage	7,76 EUR

		Temps réparation 0,20 h	Temps peinture -	Prix pièce -	
					Forfait -
		Coût Réparation 7,76 EUR	Coût peinture -	Coût ingrédients -	
008	Porte / Avant Gauche		Eclat	Peinture	155,75 EUR
		Temps réparation -	Temps peinture 2,50 h	Prix pièce -	Forfait -
		Coût Réparation -	Coût peinture 97,00 EUR	Coût ingrédients 58,75 EUR	
009	Aile / Arrière Gauche		Enfoncement	Smart repair	41,90 EUR
		Temps réparation 1,08 h	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -
		Coût Réparation 41,90 EUR	Coût peinture -	Coût ingrédients -	
010	Pare-chocs / Arrière		Rayure	Peinture	93,45 EUR
		Temps réparation -	Temps peinture 1,50 h	Prix pièce -	Forfait -
		Coût Réparation -	Coût peinture 58,20 EUR	Coût ingrédients 35,25 EUR	
011	Spoiler / Arrière		Rayure	Peinture	31,15 EUR
		Temps réparation -	Temps peinture 0,50 h	Prix pièce -	Forfait -
		Coût Réparation -	Coût peinture 19,40 EUR	Coût ingrédients 11,75 EUR	
012	Hayon / Porte de coffre / -		Rayure	Lustrage	7,76 EUR
		Temps réparation 0,20 h	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -
		Coût Réparation 7,76 EUR	Coût peinture -	Coût ingrédients -	
013	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "		Rayure	Réparation	64,16 EUR

	Temps réparation		Temps peinture		Prix pièce		Forfait
	-		1,03 h		-		
	Coût Réparation		Coût peinture		Coût ingrédients		-
	-		39,96 EUR		24,20 EUR		
014	Porte / Avant Droit		Enfoncement		Réparation		175,15 EUR
	Temps réparation		Temps peinture		Prix pièce		Forfait
	0,50 h		2,50 h		-		
	Coût Réparation		Coût peinture		Coût ingrédients		-
	19,40 EUR		97,00 EUR		58,75 EUR		
015	Porte / Arrière Droit		Enfoncement		Smart repair		41,90 EUR
	Temps réparation		Temps peinture		Prix pièce		Forfait
	1,08 h		-		-		
	Coût Réparation		Coût peinture		Coût ingrédients		-
	41,90 EUR		-		-		
016	Revêtement de bas de caisse / Droit		Rayure		Peinture		68,53 EUR
	Temps réparation		Temps peinture		Prix pièce		Forfait
	-		1,10 h		-		
	Coût Réparation		Coût peinture		Coût ingrédients		-
	-		42,68 EUR		25,85 EUR		
017	Aile / Arrière Droit		Rayure		Acceptable		-
	Temps réparation		Temps peinture		Prix pièce		Forfait
	-		-		-		
	Coût Réparation		Coût peinture		Coût ingrédients		-
	-		-		-		

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)

☐ Compresseur kit réparation pneumatique

☐ Filet de coffre

☐ Outillage de bord

☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)

☐ Cric

☐ Filet de separation

☐ Plage arrière
- ☒ Cache bagages

☐ Double de clé

☐ Kit réparation pneumatique complet

☒ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4.5 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	6.7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	6.7 mm


Photos



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant




Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Capot / - / Dépôt chimique



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Porte / Avant Gauche / Eclat



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Rayure




Spoiler / Arrière / Rayure




Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Droit / Rayure