

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW BMW iX3 M Sport
Fahrgestell-Nr. : WBY41DU040S361959
Modellcode : 1M
Erstzulassung : 30.05.2022
Tachostand : 79 499 km abgelesen
Leistung : 80,00 kW
Kraftstoffart : Batterie

Nächste § 57a Beg. : Mai 2027 Nr.: PAU 8976
Eigen-/Gesamtgew. : 2 180 kg / 2 725 kg
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : optisch mittel
Lackart/Farbe : 2S-Metallic / weiß
Lackzustand : optisch mittel
Alter : 49 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
TECHNISCHE SCHÄDEN	EUR	0,00	0,00	0,00
OPTISCHE SCHÄDEN	EUR	0,00	0,00	0,00
INNENRAUMSCHÄDEN	EUR	377,35	75,47	452,82
KLASSE 2 SCHÄDEN	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	377,35	75,47	452,82

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 4
Sonderausstattung auf Seite 4

Zusammenfassung TECHNISCHE SCHÄDEN:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Reserveschlüssel, Bordmappe/Serviceheft, Pannenset/Reifendichtmittel, Navi-CD/DVD, Ladekabel sind vorhanden

Technische Schäden

-Keine Schäden vorhanden

Zusammenfassung OPTISCHE SCHÄDEN:

Zusammenfassung OPTISCHE SCHÄDEN:

Schadenbeschreibung:

OPTISCHE SCHÄDEN

-Keine Schäden vorhanden

Zusammenfassung INNENRAUMSCHÄDEN:

Zusammenfassung INNENRAUMSCHÄDEN:

Ersatzteile-Original	:		EUR	310,85
Arbeitslohn	:	AZ 6,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	66,50
			exkl. USt.	EUR 377,35
			+ 20% USt.	EUR 75,47
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 452,82

Schadenbeschreibung:

INNENRAUMSCHÄDEN

- Verkleidung Heckklappe abgeschürft (ersetzen)
- Verkleidung Heckklappe rechts abgeschürft (ersetzen)

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEIDUNG HECKKL	4907	51 49 7 484 136	1	278,21	278,21
VERKLEID I R HECKKL	4910	51 49 7 484 142	1	32,64	32,64
					310,85

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	22,17
VERKLDG HECKKLAPPE AB-/ANBAUEN	51 49 500	4,00 3	44,33
			6,00
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			66,50

Zusammenfassung KLASSE 2 SCHÄDEN:

Zusammenfassung KLASSE 2 SCHÄDEN:

Schadenbeschreibung:

KLASSE 2 SCHÄDEN

-Keine Schäden vorhanden

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 01.2022, KAEITEMITTEL R1234YF, AMBIENTE INNENBEL, KOMFORT ZUGANG-SYS, A-SPIEGEL ABBLENDEND, DAB TUNER, FERNLICHTASSISTENT, LASERLICHT, DACHHIMMEL ANTHRAZIT, GEPAECKRAUMTRENNNETZ, SITZB KUNSTL SENSAT, SPORTSITZE VORN, SITZHEIZUNG V, LIVE COCKPIT PRO, SONNENSCHUTZVERGL H, AKUST FUSSGAENGERSCH, DIEBSTAHLWARNANLAGE, GESETZLICHER NOTRUF, ANHAENGERKUPPLUNG, DRIVING ASSISTANT, PARKASSISTENT, KABELLOSES LADEGER, ELEKTROMOTOR 210KW, M LEDERLENKRAD, LENKRADHEIZUNG, FUSSGAENGERSCHUTZ, REIFEN 245/50 R19..W, FELGE 8 J X 19 AL, HOCHGL SHADOW LINE, INTERIEURL ALUMINIUM, DACHTRAEGER SHADOW, REIFENDRUCKKONTROLLE, ZIERELEM FROZEN GREY, M AERODYNAMIK-PAKET, EU SPEZIFISCH, 3-SCHICHT-METALLIC.

Bereifung:

1. Achse: Yokohama / 245/50 R 19 Sommer Profil in mm: links: 3,9 rechts: 4,1
2. Achse: Yokohama / 245/50 R 19 Sommer Profil in mm: links: 3,9 rechts: 3,8
3. Achse: Michelin / 245/50 R 19 Winter Profil in mm: links: 6,1 rechts: 6,2
4. Achse: Michelin / 245/50 R 19 Winter Profil in mm: links: 6,5 rechts: 5,7