


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7EFYHZ3 PJ786801	Erstzulassung	02.01.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	36 038 km
Modell	BERLINGO BlueHDi 130 S&S EAT8 M 2,4t	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Kumho 205/60/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Kumho 205/60/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	
Kumho 205/60/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Kumho 205/60/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	



Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	152,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		
4		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	424,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	390,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	39,06€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	53,65€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	424,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	390,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	30,43€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	46,74€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	254,58€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	154,00€	Nettokosten	326,86€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	sehr viele kratzer.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Türinnenhaut	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	184,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		

10		Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
		Anmerkungen	viele kratzer.	Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
		Anmerkungen	viele kratzer.	Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Trennwand	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

12		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	251,30€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	223,44€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	251,30€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	223,44€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	159,87€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	150,30€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
16		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	75,53€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	82,82€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	240,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
17		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	120,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 2.795,25€