


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA5 PPS79614	Erstzulassung	28.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	63 207 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Limited	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

1



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

2		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	36,00€		
				Pauschale	50,00€		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	231,00€	Nettokosten	366,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

6		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

9	Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
10	Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
11	Bauteil	4. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Anmerkungen

MKL ist aktiv.Prüfen