


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS1 S1007886	Erstzulassung	02.04.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ3429	Laufleistung	38 315 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Türeinstieg
		Position	-			Position	Hinten links
3		Beschreibung	Gebrauchsspur 2	4		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
		Bauteil	Tür			Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
		Position	Vorne rechts			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Bauteil Stoßfänger Position Hinten Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	6		Bauteil Heckleuchte Seitenwand Position Hinten links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -
7		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Hinten links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	8		Bauteil Spoiler Position Hinten Beschreibung Kratzer Anmerkungen -
9		Bauteil Dach Position - Beschreibung SR Delle Anmerkungen -	10		Bauteil Dachholm Position Links Beschreibung Polieren Anmerkungen -
11		Bauteil Spureinstellung Position - Beschreibung Pauschale Anmerkungen -	12		Bauteil Stoßfänger Position Vorne Beschreibung Kratzer Anmerkungen -
13		Bauteil Stoßfängerleiste Position Vorne Beschreibung SR Steinschlag Anmerkungen -	14		Bauteil Motorhaube Position - Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -
15		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Vorne rechts Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	17		Bauteil Kotflügel Position Hinten links Beschreibung Delle Anmerkungen -

Sonstiges

16		Bauteil Lackvorbereitung Position - Beschreibung Lackierung Anmerkungen -
----	---	--

Anmerkungen

Heckschaden, verdeckter Schaden möglich.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 2.737,55€