

SCHADENART : Unbekannt
SCHADENTAG/BESICHTIG-DATUM : 18.04.2026 / 12.05.2026

FAHRZEUGART : PKW
AUFBAU : Kombilimousine
FABRIKAT : SKODA
HAUPTTYP/UNTERTYP : Superb IV/Superb Combi IV / Superb Sportline

FZG-I-NR : TMBJH8NZ8TC044625
KBA-NR : 8004/AXZ
KRAFTSTOFFART/HUBRAUM/LEISTUNG : Diesel / 1.968 ccm / 110 kW

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG : 09.03.2026 / 09.03.2026
NAECHSTE HU : 03.2027

BEREIFUNG

FABRIKAT VORNE : Maxxis
FABRIKAT HINTEN : Maxxis
DIMENSION VORNE : 235/40 R19 96W M+S*
DIMENSION HINTEN : 235/40 R19 96W M+S*

PROFILTIEFE : VL VR HL HR
: 8,0 8,0 8,0 8,0 mm
ERSATZRAD : Reparaturkit

LAUFLEISTUNG ABGELESEN : 9.824 km

ALLGEMEINZUSTAND : gut
FAHRZEUGZUSTAND : unzerlegt, nicht repariert, fahrfähig (nicht
verkehrssicher)

BESCHÄDIGUNGSBEREICH (E) : links hinten
VORSCHADEN : keine festgestellt
ALTSCHADEN : keine festgestellt
LACKIERUNG (FARBTON / ART) : Pebble Silver Metallic (M7P)

12.05.2026

FABRIKAT	SKODA	SUPERB (NZ)	SPORTLINE
FZ-IDENT-NR	TMBJH8NZ8TC044625		TYP-CODE 56 34 18
AUSSTATTG	AB 11.2025	KINDERSICHERUNG EL	SICHERHEITSSYS ERW
	ERW GERAEUSCH DAEMPF	RUECKF-KAMERASYSTEM	SCHEIB GER-DAEM/DUNK
	ZIERL F-RAHM SCHWARZ	A-SPIEG M LICHT PROJ	3-ZONEN KLIMAAUTOM
	FRONTSCHIEBE HEIZBAR	ZUSATZHEIZUNG	I-SPIEG AUT ABBLENDB
	AMBIENTE INNENBEL	AUSSENSP MIT MEMORY	INFOTAINM 12,9 ZOLL
	8 LAUTSPRECHER	TILGERGEW LENKRAD	LED-HECKL DYNAMISCH
	HEAD-UP DISPLAY	MATRIX LED-SCHEINW	HECKSCHEIBENWISCHER
	SPORTSITZE	SITZE V HEIZB/MASSAG	LENDENWIRBEL PNEUMAT
	SITZBEZUEGE STOFF	SITZHEIZUNG V/H	DYNAMIKLENKUNG
	PEDALE EDELSTAHL	TUERGRIFF BELEUCHTET	GEPAECKNETZ KOFFERR
	LADEBODEN VARIABEL	MULTIF-LED-LENKR HZB	DACHREL SCHW HOCHGL
	SITZE V ELEKTR/MEMO	KEYLESS ADVANCED SAF	ANHAENGEVORR ELEKTR
	SPURHALTEASSISTENT	FRONTKAMERA	SPURHALTEASSISTENT
	FRONT ASSIST	SCHRIFTZUG HOCHGL SC	EINPARKHILFE V/H
	1968CCM 110KW	7-GANG DSG	ADAPTIVES FAHRWERK
	LEUCHTW-REG AUTOMAT	REIFEN 235/40 R19..W	WINTERREIFEN
	FELGE 8 J X 19 ALU	REIFENFUELLSYSTEM	GENERATOR 180A
	KNIEAIRBAG	SCR SYSTEM	COMBI
	AUSSTATT SPORTLINE	SERVICE (QI6)	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =100.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =100.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =100.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG) UMFASST: STURZ UND SPUR PRUEFEN, HALTER UND MESSFUEHLER EIN-/AUSBAUEN OHNE EINSTELLARBEITEN	2	9	90.00
57 51 65 00)	TUER V L TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG) (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT) UMFASST: TUEGRIF, AUSSENSPIEGEL UND FENSTERSCHACHTABDICHTUNG AUS-/EINBAUEN	2	4	40.00
70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	2	4	40.00
58 51 19 00	TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	3	30.00

REPARATUR - KALKULATION NR 202605022 12.05.2026

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG			AW	
		- 2-SCHICHT-METALLIC			
		- MONT-TEILE AUSGEBAUT			
1781	TUER H L	NEUTEILLACK	ST I	15	
3481	SEITENWAND H L	NEUTEILLACK	ST I	29	
1485	TUER V L BIS FENSTER	OBERFL LACK	ST II	8	
2397	DACHHOLM L	OBERFL LACK	ST II	5	
4161	RADHAUS H L A	INNENTEILLACKIERUNG		4	
	LACKIER-ZEITKOSTEN			AW	ARB.-
	FAKTOR	100.00	EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT			61	
	VORBE. METALL-LACKIERUNG			17	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN			3	
	VORBE. FARBMUSTER			3	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :		84	840.00
	LACKIER-MATERIALKOSTEN				PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG				336.51
	OBERFLAECHENLACKIERUNG				125.62
	MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG				56.90
	MAT-KONST. FARBMUSTER				5.40

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.04.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1555		DTG V TUERGRIFF V L	5H0837209A	3.25
1557		DTG H TUERGRIFF V L	5H0837087	4.83
1781		TUER H L	3J0833051A	945.63
1809		DICHTUNG I TUER H L	3J0839701A 5AP	75.79
1855		DTG V TUERGRIFF H L	5H0837209A	3.25
1857		DTG H TUERGRIFF H L	5H0837087	4.83
1917		ABDECKUNG I TUER H L	3V0839915G	20.25
2063		DICHTUNG I TUER H L	3J0867913A 5AP	70.72
2185		ZIERL SCHWELLER L	:3J0853855 041	166.14
2651	4 X	SCHRAUBE	N 90974701	3.00
2653	10 X	SCHRAUBE	WHT009357	8.20
2789		HALTER ST-GER H L	3J0907455	7.21
3481		SEITENWAND H L	3J0809837	987.30
3487		2K-KLEBER SEITENW L	>DA 001730A2	78.88
3783		GITTER ENTLUEFTUNG L	6R0819465C	17.55
3785		ENTLUEFT-GEHAEUSE	5E3819164	6.78

REPARATUR - KALKULATION NR 202605022

12.05.2026

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.04.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
3861		KLEBER SEITENSCH H L	D 004660M4	70.84
3864		PRIMER SEITENSCH EIBE	D 00920002	12.54
3865		SCHNEIDFADEN	357853999B	18.83
3866	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 00940104	10.23
3868		APPLIKATOR	>000012280A	1.69
3870		APPLIKATOR	>000012280A	1.69
3875		AKTIVATOR SEITENSCH	D 181802M1	10.90
9551		SCHEIBENRAD H L	:3P0601025AE	628.00
9565		REIFEN H L		129.23*
9569		VENTIL REIFEN H L	311601361	1.91

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
> = VON HERST NICHT MEHR LIEFERB.
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
E-TEILEPREISE=UPE D HERST /IMPORT
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = RVP47055

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

Lichtbildanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6