

Hyundai Ioniq 5 '21 BEV

Voertuiginformatie



Merk:	Hyundai	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Ioniq 5 '21 BEV	Chassisnummer:	KMHKR81AFNU031197
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	160 kW
Versie:	IONIQ 5 73kWh RWD Lounge	1ste tenaamstelling	23-11-2021
Kilometerstand:	130492 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	①
Links	④
Rechts	②
Voorzijde	②

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit

Ja Middenarmsteun

Ja Navigatiesysteem

Ja

Radio multimedia

Ja Xenon / LED verlichting

Ja

Schade

Buitenspiegel L kap

Gebroken

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Bumper V sierlijst

Gebroken

Smartrepair

Voorzijde



Bumper V spoiler

Gebroken

Smartrepair

Voorzijde




Knipperlicht V L

Gebroken

Vervangen

Links



Kofferklep bekleding

Kras(sen)

Smartrepair

Achterzijde



Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Voor Links

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

4,2 mm

Voor Rechts

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

5,0 mm

Achter Links

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

4,3 mm

Achter Rechts

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

5,1 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0
Digitaal onderhoud	N.v.t.	GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	Ja
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.